






D28410
D28411
D28413
D28414
D28421
D28422
D28423
D28432C
D28750


359202-30 BG

Превод на оригиналните инструкции


Фигура 1




Фигура 2




Фигура 3




Фигура 4




Фигура 5




Фигура 6




Фигура 7



Фигура 8



Фигура 9



ЪГЛОШЛАЙФИ D28410, D28411, D28413, D28414, D28421, D28422, D28423, D28432C, D28750

Честито!

Вие избрахте инструмент на DeWALT. Дългогодишният опит, задълбоченото разработване на продукти и иновации прави DeWALT един от най-надеждните партньори за потребителите на професионални електроинструменти.

Технически данни

		D28410	D28411	D28413	D28414	D28421
Волтаж (само за Великобритания и Ирландия)	V V	230 230/115	230 230/115	230 230/115	230 230/115	230 230/115
Тип		3	3/4	5	5/6	3
Входяща мощност	W	2 100	2 100	2 200	2 200	2 300
Скорост без натоварване/номинална скорост	мин ⁻¹	8 500	6 500	8 500	6 500	6 500
Диаметър на колелото	мм	180	230	180	230	230
Диаметър на шпиндела		M14	M14	M14	M14	M14
Дължина на шпиндела	мм	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
Тегло	кг	4,7*	4,7*	4,7*	4,7*	5,3*

* теглото включва страничната дръжка и щита

		D28422	D28423	D28432C	D28750
Волтаж само за Великобритания и Ирландия	V V	230 230/115	230 230/115	230 230/115	230
Вид		3	3	3	3/4
Входяща мощност	W	2 400	2 400	2 600	2 400
Скорост без натоварване/номинална скорост	мин ⁻¹	8 500	6 500	6 500	5 000
Диаметър на колелото	мм	180	230	230	230
Диаметър на шпиндела		M14	M14	M14	M14
Дължина на шпиндела	мм	21,5	21,5	21,5	21,5
Тегло	кг	5,3*	5,3*	5,3*	5,3*

* теглото включва страничната дръжка и щита

		D28410	D28411	D28413	D28414	D28421
L _{PA} (звуково налягане)	dB(A)	96	98	96	98	94
K _{PA} (звуково налягане, колебание)	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
L _{WA} (звукова мощност)	dB(A)	102	103	102	103	101
K _{WA} (звукова мощност, колебание)	dB(A)	3,2	4,5	3,2	4,5	3,0

		D28422	D28423	D28432C	D28750
L _{PA} (звуково налягане)	dB(A)	96	94	94	95
K _{PA} (колебание в звуковото налягане)	dB(A)	3,0	3,0	3,0	3,0
L _{WA} (звукова мощност)	dB(A)	102	101	101	101
K _{WA} (колебание в звуковата мощност)	dB(A)	3,5	3,0	3,0	3,0

	D28410	D28411	D28413	D28414	D28421
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума) според EN 60745:					
Стойност на излъчваните вибрации a_h повърхностно шлифоване					
$a_{h,AG} =$	m/s^2	4,9	4,9	4,9	5,2
Колебание K =	m/s^2	1,5	1,5	1,5	1,5
Стойност на излъчваните вибрации a_h шлифоване с диск					
$a_{h,DS} =$	m/s^2	2,3	–	2,2	–
Колебание K =	m/s^2	1,5	–	1,5	–

	D28422	D28423	D28432C	D28750
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума) според EN 60745:				
Стойност на излъчваните вибрации a_h повърхностно шлифоване				
$a_{h,AG} =$	m/s^2	4,6	5,1	5,1
Колебание K =	m/s^2	1,5	1,5	1,5
Стойност на излъчваните вибрации a_h дисково шлифоване				
$a_{h,DS} =$	m/s^2	1,6	–	–
Колебание K =	m/s^2	1,5	–	–

Информацията за нивото на излъчваните вибрации, дадени в този документ, са измерени в съответствие със стандартизираните тестове, даден в EN 60745 и може да бъде използвана за сравнение на един инструмент с друг. Тези данни могат да бъдат използвани за предварителна оценка на излагането.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на излъчваните вибрации представляват основните приложения на инструмента. Всеки пак, ако инструмента се използва за различни приложения с различни аксесоари или има лоша поддръжка, излъчваните вибрации може да се различават. Това може значително да увеличи нивото на излъчване през цялостния период на работа.

При оценката на нивото на излъчваните вибрации трябва да се вземат предвид броя на изключванията на инструмента, или времето, когато е бил включен, но без да извършва работа. Това може значително да намали нивото на излъчване в рамките на целия период на работа.

Идентифицирайте допълнителните мерки за сигурност, за да се защити оператора от ефектите на вибрацията, като например: поддръжка на инструментите и аксесоарите, пазене на ръцете

топли, организация на режима на работа.

Предпазители

Европа	230 V инструменти	10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания и Ирландия	230 V инструменти	13 Ампера, в контакктите
Великобритания и Ирландия	115 V инструменти	16 Ампера, в контакктите

Определения: Насоки за безопасност

Дефинициите по-долу описват нивото на трудност за всяка сигнална дума. Моля, прочетете ръководството и внимавайте за тези символи.



ОПАСНОСТ: Указва неминуемо опасна ситуация, която, ако не се избегне, ще доведе до смърт или сериозно нараняване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва една потенциално опасна ситуация, която, ако не се избегне, **би могло да доведе до смърт или сериозни наранявания**.



ВНИМАНИЕ: Показва една потенциално опасна ситуация, която, ако не се избегне, **може да доведе до минимални или средни наранявания**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Показва практика, която не е съврзана с лични наранявания и която, ако не

се избегне, може да доведе до повреда на имущество.



Обозначава рисък от токов удар.



Обозначава рисък от пожар.

Декларация за съответствие с изискванията на ЕС ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНите



D28410, D28411, D28413, D28414, D28421,
D28422, D28423, D28432C, D28750

DeWALT декларира, че тези продукти, описани под **Технически данни** са в съответствие с: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.

Тези продукти, също така, са съобразени с Директива 2004/108/ЕС и 2011/65/EU. За повече информация, моля, свържете с DeWALT на следния адрес или се обърнете към задната страна на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на DeWALT.

Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
01.03.2012



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от наранявания, прочетете ръководството с инструкции.

Общи предупреждения за безопасна работа с електроинструменти



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията и указанията, може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА

Терминът "електроинструмент" във всички предупреждения се отнася до захранвани (със захранващ кабел) или работещи на батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти.

1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО ПРОСТРАНСТВО

- Пазете работното пространство чисто и добре осветено.**
Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
- Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието на запалителни течности, газове или прах.** Електроинструментите произвеждат искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
- Дръжте деца и странични лица надалече, докато работите с електроинструмента.**
Разсейванията могат да ви принудят да загубите контрол.

2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

- Щепселите на електроинструмента трябва да са подходящи за използвания контакт.** Никога, по никакъв начин не променяйте щепсела. Не използвайте адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.
- Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като например тръби, радиатори, готварски печки и хладилници.**
Съществува повишен рисък от токов удар, ако тялото ви е заземено.
- Не излагайте електроинструментите на дъжд и мокри условия.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
- Не злоупотребявайте с кабела.** Никога не използвайте кабела за носене, дърпане или изключване на електроинструмента. Пазете кабела далече от горещина, масло, остри ръбове или движещи се части.
Повредените или оплетени кабели увеличават риска от токов удар.

- д) Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, удобен за използване на открито. Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.**
- е) Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ), което на английски е *Residual Current Device (RCD)*. Използването на ДТЗ намалява риска от токов удар.**
- 3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ**
- а) Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте разума си, когато работите с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или лекарства. Един миг разсейност при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.**
- б) Използвайте лично защитно оборудване. Винаги носете защита за очите. Защитни средства като дихателна маска, непълзящи се обувки за безопасност, каска или защита на слуха, използвани при подходящи условия, ще намалит трудовите злопопуки.**
- в) Предотвратяване на случайно задействане. Преди да вземете или носите инструмента и преди да го съвржете към източника на захранване и/или към батерийното устройство се уверете, че превключвателя е на позиция "изключен". Носенето на електроинструмент с пръста на превключвателя или стартирането на електроинструменти, когато превключвателя е на позиция "включен", може да доведе до трудова злополука.**
- г) Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента. Махнете прикрепените към въртящите се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове, понеже могат да доведат до наранявания.**
- д) Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно на краката си през цялото време. Това позволява по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.**
- е) Обличайте се подходящо. Не носете висящи дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите си и ръкавиците далече от движещите се части. Висящи дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати в движещите се части.**
- ж) Ако са предоставени устройства за свързване на изпусканите прашинки или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани и използвани правилно. Използването на тези средства може да намали опасностите свързани с праха.**
- 4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ**
- а) Не използвайте насила електроинструментите. Ползвайте подходящ електроинструмент за съответната работа. Подходящият електроинструмент ще съврши по-добре и по-безопасно работата, при темпото, за което е създаден.**
- б) Не използвайте електроинструмента, ако превключвателя не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който не може да се контролира с превключвателя е опасен и трябва да се поправи.**
- в) Изключете щепсела от захранването и/или батерийния комплект на електроинструмента преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари или съхраняване на уреда. Такива предварителни мерки за безопасност намаляват риска от нежелателно задействане на електроинструмента.**
- г) Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволяйте на незапознати с електроинструмента и тези инструкции други хора да работят с него. Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.**
- д) Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за размествания в свързванията на подвижните други звена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлият на експлоатацията**

- на електроинструментите. При повреда на електроинструмента, задължително го поправете преди да го използвате отново. Много трудови злополуки са причинени от лошо поддържани електроинструменти.*
- е) Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри остириета по-трудно могат да се огънат и по-лесно се контролират.**
- ж) Използвайте електроинструментите, допълнителните принадлежности и инструменти в съответствие с тези инструкции, като се вземат предвид условията на труд и вида на работа. Използването на електроинструмента за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.**
- 5) СЕРВИЗ**
- а) Сервизирането на вашия електроинструмент трябва да се извърши само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални резерви части. Това ще гарантира безопасната употреба на уреда.**
- D28414, D28421, D28423, D28432C и D28750). Работи, за които този електроинструмент не е предписан, може да доведат до опасни ситуации и да предизвикат наранявания.**
- г) Не използвайте приспособления, които не са специално разработени и препоръчани от производителя на инструмента. Просто защото даден аксесоар може да бъде прикачен към електроинструмента, това не гарантира безопасна експлоатация.**
- е) Номиналната скорост на аксесоара трябва да е равна поне на максималната маркирана на електроинструмента скорост. Аксесоари, които работят по-бързо от номиналната им скорост, може да се счупят и да се разлетят.**
- д) Външният диаметър и плътността на вашият аксесоар трябва да бъде в рамките на номиналния капацитет на вашият електроинструмент. Аксесорите с неправилни размери не могат да бъдат адекватно защитени и контролирани.**
- е) Външният размер на колелото, фланциите, подложките или друг аксесоар трябва правилно да се монтират в шпиндела на електроинструмента. Аксесоари с дупки, които не отговарят на монтажното оборудване на електроинструмента ще са небалансираны, ще вибрират прекомерно и това може да доведе до загуба на контрол.**
- ж) Не използвайте повредени аксесоари. Преди всяка употреба проверявайте аксесоари като абразивни дискове за дълбоки отрасквания и пукнатини, опорните подложки за пукнатини, износване или прекомерно изтъркване, телената четка за разхлабване и скъсаны жици. Ако електроинструмента или аксесоара е изпускан, проверете за повреда или инсталрайте изправен аксесоар. След проверка и инсталлиране на аксесоар, отдалечете себе си и всички пристъстващи лица на безопасно разстояние от обхват на ротация на аксесоара и стартирайте електроинструмента с максимална скорост без натоварване за една минута. Повредените аксесоари**

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Инструкции за безопасност за всички операции

- а) Този електроинструмент е предназначен за шлайфане, полиране (само за D28410, D28413 и D28422) за работа с телена четка или за срязване. Прочетете всички предупреждения, инструкции, илюстрации и технически характеристики, предоставени с този електроинструмент. Неспазването на всички изброени по-долу инструкции може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.**
- б) Не се препоръчват операции като полиране с този електроинструмент. Операции като шлифоване не се препоръчва да се извършват с този електроинструмент (D28411,**

- обикновено се разпадат по време на изprobване.
- 3) **Носете лично защитно оборудване.** В зависимост от приложението, използвайте защита за лицето, защитна маска или защитни очила. Ако е необходимо, носете маска, защита за слуха, предпазни ръкавици и работна престилка, която може да спира малки абразивни частици или детайли. Защитата за очите трябва да е в състояние да спре летящи отломки в резултат от извършването на различни работи. Защитната маска или респиратора трябва да са в състояние да филтрират частиците, получени в резултат на вашата работа. Продължителното излагане на високо интензивен шум може да доведе до загуба на слуха.
- и) **Дръжте страничните лица на безопасно разстояние от работното пространство.** Всеки, който трябва да присъства на работното място, трябва да носи защитни средства. По всяко време може да излетят части от работните съоръжения и да причинят нараняване извън зоната на работа.
- ii) **Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности при извършване на операция, при която представката за рязане може да засегне скрито окабеляване или собствения си кабел.** Прерязването на "жив" кабел може да зареди с ток металните части на електроинструмента, в резултат на което оператора може да получи токов удар.
- к) **Поставете кабела извън обсега на въртящото се устройство.** Ако загубите контрол, кабелът може да бъде срязан или захванат и ръкава ви може да бъде издърпана от въртящия се аксесоар.
- л) **Никога не оставяйте електроинструмента долу, докато аксесоара не е напълно спрял.** Въртящият се аксесоар може да влезе в досег с повърхността и да издърпа уреда извън вашия контрол.
- м) **Не задействайте електроинструмента, докато го носите отстрани до вас.** При случаен контакт с въртящия се аксесоар, вашата дреха може да бъде захваната и така да придърпа аксесоара към вашето тяло.
- н) **Редовно почиствайте въздушните вентили на електроинструмента.** Вентилаторът на мотора ще вкарва прах в кожуха и прекомерното натрупване на метални прашинки може да причини опасности с електричеството.
- о) **Не работете с електроинструмента в близост до запалителни материали.** Тези материали могат да се подпалият от иски.
- п) **Не използвайте аксесоари, които изискват течни охладители.** Използването на вода или други течни охладители може да доведе до токов удар.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ВСИЧКИ ОПЕРАЦИИ

Причини и предотвратяване от откат

Откатът е внезапна реакция на защищано или извънто въртящо се колело, опорна подложка, четка или друг аксесоар. Защищането или извиването водят до бързо блокиране на въртящия се аксесоар, който от своя страна причинява неконтролируемият електроинструмент да бъде насочен в посока, обратна на въртенето на аксесоара до точка на огъване.

Например, ако едно абразивно колело се извие или зашибе от обработвания детайл, ръбът на колелото, който влиза в точката на защищане може да задълбае в повърхността на материала и да причини изхвърчането или откат на колелото. Колелото може да отскочи към оператора или в обратна посока от него, в зависимост от посоката на движение на колелото в точката на защищане. Абразивните колела може, също така, да се счупят при тези обстоятелства.

Откатът може да е резултат и от неправилната употреба на електроинструмента и/или от неправилни процедури или условия на работа и може да се избегне, като се вземат подходящи предпазни мерки, както е дадено по-долу:

- а) **Дръжтездраво електроинструмента и позицията на тялото и ръката ви трябва да ви позволяват да сте стабилни за силата на отката.** Винаги използвайте допълнителна

- дръжка, ако е предпоставена, за максимален контрол върху реакцията при откат или въртене по време на стартирането.** Операторът трябва да контролира реакциите на въртящия момент или силите на отката, ако са взети подходящи предпазни мерки.
- б) **Никога не поставяйте ръката си близо до въртящия се аксесоар.** Аксесоарът може да се върне върху ръката ви.
- в) **Не стойте на място, където инструмента може да се премести при откат.** Отката ще отхвърли инструмента в противоположна на движението на колелата посока в точката на шлифоване.
- г) **Работете с повишено внимание, когато работите върху ъгли, остри краища и т.н. Избягайте отскочане и притриване на аксесоара.** Ъглите, остриите ръбове и подскочането могат много вероятно да получат прекалено притриване с въртящия се аксесоар и това да доведе до загуба на контрол или до откат.
- д) **Не прикрепвайте острие за дърворезба на верижен трион или назъбено острие на трион.** Такива остриета могат да създават чести откати и загуба на контрол.

Предупреждения относно безопасността при шлифоване и абразивно отрязване

- а) **Използвайте само такива колела, които са препоръчани за вашия инструмент и специфичните предпазители, предназначени за избраното колело.** Колела, които не са съвместими със съответния електроинструмент, не могат да бъдат адекватно предпазвани и не са безопасни.
- б) **Предпазителят трябва да е закрепен здраво към електроинструмента и поставен за максимална безопасност, за да може колкото се може по-малка част от колелото да бъде изложена към оператора.** Предпазителят помага със защитата на оператора от счупени части от колелото, както и от инцидент, свързан с докосване на колелото и искри, които могат да подпалят облеклото.

- б) **Колелата трябва да се използват само за препоръчителните приложения.** Например: не шлифуйте със страничната част на колело за отрязване. Колелата за абразивно рязане са предназначени за периферно шлифование, при оказването на странична сила върху тези колела, може да ги разклати.
- в) **Винаги използвайте неповредени фланци за колела, които са правилен размер и форма за вашето избрано колело.** Подходящите фланци за колелото го поддържат, с което се намалява възможността от счупване на колелото. Фланците на колелата за отрязване може да се различават от тези за шлифовъчното колело.
- д) **Не използвайте износени колела от по-големи електроинструменти.** Колело, което е предназначено за по-големи електроинструменти не е подходящо за по-високата скорост на по-малките инструменти и може да се пръсне.

Допълнителни предупреждения относно безопасността при шлифоване и абразивно отрязване

- а) **Не "задръствайте" колелото за рязане или не прилагайте прекомерно налягане.** Не се опитвайте да правите прекомерно дълбок разрез. Прекаленото напрежение на колелото увеличава натоварването и чувствителността към усукване или огъване на колелото при рязане, както и възможността за откат или счупване на колелото.
- б) **Не поставяйте тялото си в положение на една линия с и зад въртящото се колело.** Когато колелото при работа се отдалечава от тялото ви, евентуален откат може да предизвика насочване на въртящото се колело и на електроинструмента директно към вас.
- в) **Когато колелото се огъва или когато рязането се прекъсва по никаква причина, изключете електроинструмента и го дръжте неподвижно до пълното спиране на колелото.** Никога не се опитвайте да свалите режещото колело от разреза,

- докато е в движение, иначе може да се появи откат.** Проучете и вземете мерки, за да елиминирате причината за огъване на колелото.
- е) Не рестартирайте рязането в самият детайл за рязане. Оставете колелото да достигне пълни обороти и енимателно го въведете в разреза.** Колелото може да се огъне, да се приближи или да направи откат, ако електроинструмента се рестартира в детайла за рязане.
- д) Чрез опорни панели или прекалено големи детайли за обработка може да се минимизира риска от защищаване на колелото или от откат.** Големите детайли имат склонност да се огъват под собствената си тежест. Опорите трябва да бъдат поставени под детайла в близост до линията на рязане и в близост до ръба на детайла от двете страни на колелото.
- е) Бъдете особено внимателни, когато правите "джобен разрез" в съществуващите стени или други слепи зони.** Издаденото колело може да реже газови или водни тръби, електрически кабели или предмети, което може да доведе до откат.

Предупреждения за безопасност, специфични за шлифовъчни дейности (само за D28410, D28413, D28422)

- а) Не използвайте прекомерно голяма диск шкурка. Следвайте препоръките на производителя, когато избирате шкурка.** По-голяма шкурка, простираща се извън подложката за заглаждане, представлява опасност от разкъсване и може да доведе до претриване, разкъсване на диска или откат.

Предупреждения за безопасност специално при обработване с телена четка

- а) Имайте предвид, че телената четка остава без телчета по време на рутинна работа. Не прилагайте извънредно напрежение на жиците, като прилагате извънреден товар на четката.** Телените четки могат лесно да преминат през лека текстилна материя и/или кожа.

- б) Ако употребата на предпазители се препоръчва за телената четка, не допускайте досег с теленото колело или четка с предпазител.** Теленото колело или четка може да се увеличават на диаметър поради работна натовареност и центрофужните сили.

Допълнителна информация за безопасност

- Резбовката на закрепващите елементи трябва да съвпада с резбовката на шпиндела на шлайфмашината. За аксесоари, монтирани с фланци, монтажната дупка на аксесоара трябва да съвпада с диаметъра на фланеца. Аксесоари, които не отговарят на монтажното оборудване на електроинструмента ще са небалансираны, ще вибрират прекомерно и това може да доведе до загуба на контрол.
- Шлифовъчната повърхност на притиснатите в центъра дискове трябва да се монтира под равната повърхност на улея на предпазителя. Неправилно монтираният колела, които се подават от плоскостта на улея на предпазителя, не могат да бъдат адекватно защитени.

Допълнителни рискове

Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди за безопасност, някои допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати. Това са:

- Увреждане на слуха.
- Риск от лични наранявания, поради летящи частици.
- Риск от изгаряния поради нагорещяване на аксесоарите по време на работа.
- Риск от лично нараняване поради продължителна употреба.
- Риск от прах от опасни вещества.

Маркировка върху инструментите

На инструмента са показани следните пиктограми:



Преди употреба прочетете ръководството с инструкции.



Носете защита за ушите.



Носете защита за очите.

ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА (ФИГ. 1)

Кода с датата (t), който също включва годината на производство, е отпечатан в корпуса.

Пример:

2013 XX XX
Година на производство

Съдържание на пакета

Съдържанието на пакета включва:

- 1 Щълпшайф
- 1 Предпазител
- 1 Страницна дръжка
- 1 Комплект фланци
- 1 Двустранен гаечен ключ
- 1 Ръководство с инструкции
- 1 Подробен чертеж на съставните части
- *Проверете инструмента за повреда на частите или аксесоарите, която може да е възникнала по време на транспортирането.*
- *Вземете си време и изцяло прочетете с разбиране ръководството преди започване на работа.*

Описание (фиг. 1)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не променяйте инструмента или неговите части. Това може да доведе до лични наранявания и щети.

- a. Превключвател за вкл./изкл.
- b. Бутон за отключване
- c. Заключване на шпиндела
- d. Предпазител
- e. Страницна дръжка

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

D28410, D28413 и D28422

високопроизводителни щълпшайфи са създадени за професионални приложения за щълпене, рязане, обработване с телена четка и с шкурка.

D28411, D28414, D28421, D28423, D28432C и D28750 високопроизводителни щълпшайфи са създадени за професионални приложения

за щълпене, рязане и обработване с телена четка.

НЕ използвайте щълповъчни дискове, освен централно притиснати колела и флаг диск.

НЕ използвайте в мокри условия или при наличието на запалими течности или газове.

Тези високопроизводителни щълпшайфи са професионални инструменти.

НЕ допускайте контакт на деца с този инструмент. Необходим е надзор, когато този инструмент се използва от неолитен оператор.

- Този продукт не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или с липса на знания, освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно употребата на устройството от човек, отговорен за тяхната безопасност. Никога не оставяйте сами деца с този продукт.

Функция за мек старт

D28413, D28414, D28422, D28423, D28432C, D28750

Функцията мек старт позволява постепенното засилване на оборотите, за да се избегне началния откат. Тази функция е особено полезна при работа в тесни пространства.

Електрическа безопасност

Електромоторът е създаден само за един волтаж. Винаги проверявайте дали захранващият кабел е в съответствие с напрежението на табелката.



Вашият инструмент на DeWALT е двойно изолиран в съответствие с EN 60745; следователно не се изиска заземителна жица.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 115 V единици трябва да бъдат управлявани чрез надеждно изолиране на трансформатора с предпазен екран между първичната и вторичната намотка.

Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от специално подгответ кабел, който можете да получите чрез сервиза на DeWALT.

Замяна на щепсела (само за Великобритания и Ирландия)

Ако трябва да се сложи нов щепсел:

- Изхвърлете безопасно стария щепсел.

- Съвржете кафявата жица към живия терминал в щепсела.
- Съвржете синята жица към неутралния терминал.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да се прави свързане към заземения терминал.

Следвайте инструкциите за монтаж, които се предоставят с доброкачествените щепсели. Препоръчителен предпазител: 13 А.

Използване на удължителен кабел

Ако е необходим удължителен кабел, използвайте одобрен трижилен удължителен кабел, подходящ за входящата мощност на този инструмент (виж **Технически данни**). Минималният размер на проводника е 1,5 мм²; максималната дължина е 30 м.

При използване на кабели на макари, винаги развивайте докрай кабела.

СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозни лични наранявания, изключете инструмента и от захранващия източник преди да регулирате, сваляте/монтирате приставки или аксесоари. Преди отново да свържете инструмента към електрическата мрежа, натиснете и освободете пусковия превключвател, за да се гарантира, че инструментът е изключен. Едно нежелано включване може да задейства инструмента и да предизвика наранявания.

Окачване на страничната дръжка (фиг. 6, 7)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да използвате инструмента, проверете дали дръжката се затегната здраво.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Станичната дръжка трябва винаги да се използва за поддържане на контрола върху инструмента през цялото време.

За шлайфана, завинтете здраво страничната дръжка (e) в една от дупките (o) в една от страните на тялото на уреда (фиг. 6).

За рязане, завинтете здраво страничната дръжка (e) в една от горните дупки (p) или в една от дупките (q) от двете страни на обвивката на уреда (фиг. 7).

Въртене на главната дръжка (фиг. 8, 9)

D28423, D28432C, D28750

Въртящата се дръжка улеснява по-удобна работа при рязане със страничната дръжка, монтирана в горната дупка.

Въртящата се дръжка има позиции при 30°, 60° и 90°, както отляво, така и отдясно.

1. Дръпнете захватото с пружина езиче (r) за отключване на ротационния механизъм (фиг. 8). Задръжте езичето в издърпана навън позиция.
2. Въртете дръжката (s) в желаната позиция (фиг. 9).
3. Освободете езичето и го заключете на позиция.
4. Проверете дали въртящия се механизъм е заключен.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте инструмента, докато въртящата се дръжка не е на заключена позиция.

Монтиране и сваляне на предпазителя (фиг. 2)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозни лични наранявания, изключете инструмента и от захранващия източник преди да регулирате, сваляте/монтирате приставки или аксесоари. Преди отново да свържете инструмента към електрическата мрежа, натиснете и освободете пусковия превключвател, за да се гарантира, че инструментът е изключен. Едно нежелано включване може да задейства инструмента и да предизвика наранявания.



ВНИМАНИЕ: Предпазителите трябва да се използват с шлайфа.

Когато използвате D28410, D28411, D28413, D28414, D28421, D28422, D28423, D28432C или D28750 шлайф със свързан, абразивен диск за рязане на метали или зидария, ТРЯБА да се използва предпазителя Тип 1. Предпазителите Тип 1 са на разположение за закупуване от дистрибуторите на DeWALT.

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, вижте Таблицата за аксесоари за **шлифоване** и **рязане** в края на този раздел, за да видите другите аксесоари, които можете да използвате с тези машини.

1. Сложете ъглошлифата на маса, с шпиндела нагоре.
2. Освободете заключването на скобата (f) и дръжте предпазителя (d) над инструмента, както е показано.
3. Центрирайте зъбците (g) с гнездата (h).
4. Натиснете надолу предпазителя и го завъртете към желаната позиция.
5. Ако е необходимо, увеличете силата на затягане, като затегнете винта (i).
6. Затегнете заключването на скобата.

За да свалите предпазителя, освободете заключването на скобата.



ВНИМАНИЕ: Ако предпазителят не може да бъде затегнат с регулиращия винт, не използвайте инструмента.
За да намалите риска от лични наранявания, занесете инструмента и предпазителя в сервизен център за поправка или замяна.

Монтиране и сваляне на шлайф или режещ диск (фиг. 3–5)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте повреден диск.

1. Място на инструмента на маса, предпазвайте се.
2. Поставете поддържащия фланец (j) правилно на шпиндела (k) (фиг. 3).
3. Поставете диска (l) на поддържащия фланец (j) (фиг. 4). Когато монтирате диск с повдигнат център, внимавайте повдигнатият център (m) да е обърнат към поддържащия фланец (j).
4. Завийте резбованата закрепваща гайка (n) на шпиндела (k) (фиг. 5):

a. Пръстена на резбованата закрепваща гайка (n) трябва да е обърнат към диска, когато монтирате шлифовъчния диск (фиг. 5A);

b. Пръстена на резбованата закрепваща гайка (n) трябва да е обърнат противоположно на диска, когато монтирате режещ диск (фиг. 5B).

5. Натиснете заключващия бутона на шпиндела (c) и завъртете шпиндела (k) до позиция на заключване (фиг. 4).
6. Затегнете резбованата закрепваща гайка (n) с доставения двустранен гаечен ключ.
7. Освободете заключването на шпиндела.
8. За да свалите диска, разхлабете резбованата закрепваща гайка (n) с двустранният гаечен ключ.

Монтаж и сваляне на подложка/шкурка (фиг. 1, 5)

1. Място на инструмента на маса, предпазвайте се.
2. Свалете поддържащия фланец (j).
3. Поставете гумената подложка правилно на шпиндела (k).
4. Поставете шкурката на гумената подложка.
5. Завийте резбованата закрепваща гайка (n) на шпиндела. Пръстенът на резбованата закрепваща гайка (n) трябва да сочи към гумената подложка.
6. Натиснете заключващия бутона на шпиндела (c) и завъртете шпиндела (k) до позиция на заключване.
7. Затегнете резбованата закрепваща гайка (n) с доставения двустранен гаечен ключ.
8. Освободете заключването на шпиндела.
9. За да свалите гумената подложка, разхлабете резбованата закрепваща гайка (n) с двустранният гаечен ключ.

Монтиране на телена четка тип камбана

Завинтете телена четка тип камбана директно на шпиндела без помощта на разредка и резбован фланец.

Преди започване на работа

- Монтирайте предпазителя и подходящия диск или колело. Не използвайте прекалено износени дискове или колела.

- Не използвайте повредени аксесоари. Преди всяка употреба проверявайте аксесоари като абразивни дискове за дълбоки обрасквания и пукнатини, опорните подложки за пукнатини, износване или прекомерно изтъркане, телената четка за отхлабване или закъсанни жици. Ако електроинструментът или аксесоар е изпускан, проверете за повреда или инсталирайте изправен аксесоар. След проверка и инсталиране на аксесоар, отдалечете себе си и всички присъстващи лица на безопасно разстояние от обхват на ротация на аксесоара и стартирайте електроинструмента с максимална скорост без натоварване за една минута. Повредените аксесоари обикновено се разпадат по време на изпробване.
- Уверете се, че вътрешният и външния фланец са правилно закрепени. Следватите инструкциите, дадени в глава Таблица на аксесоарите за шлифоване и рязане.
- Уверете се, че диска или колелото се въртят по посока на стрелката на аксесоара и на инструмента.

РАБОТА

Инструкции за употреба



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги съблудавайте инструкциите за безопасност и приложимите разпоредби.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозни лични наранявания, изключете инструмента и от захранващия източник преди да регулирате, сваляте/монтирате приставки или аксесоари. Преди отново да свържете инструмента към електрическата мрежа, натиснете и освободете пусковия превключвател, за да се гарантира, че инструментът е изключен.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Уверете се, че всички материали за шлайфане или рязане са стабилизиращи на място.
- Използвайте скоби или друг практичен начин да застопорите и укрепите обработвания детайл към

стабилна платформа. Важно е да закрепите и да поддържате здраво обработвания детайл, за да предотвратите местенето на детайлата и загубата на контрол. Движенето на обработвания детайл или загубата на контрол могат да създадат опасност и да причинят наранявания.

- Чрез опорни панели или прекалено големи детайли за обработка може да се минимира риска от защипване на колелото или от откат. Големите детайли имат склонност да се огъват под собствената си тежест. Опорите трябва да бъдат поставени под детайла в близост до линията на рязане и в близост до ръба на детайла от двете страни на колелото.
- Винаги носете обикновени работни ръкавици, докато работите с този инструмент.
- Корпусът на трансмисията става много горещ по време на употреба.
- Прилагайте само лек натиск на инструмента. Не оказвайте натиск отстрани на диска.
- Избягвайте претоварване. Ако инструментът се нагореши, оставете го да работи няколко минути без натоварване, за да се охлади аксесоара. Не докосвайте аксесоарите преди да се охладят. Дисковете стават много горещи при употреба.
- Да не се използват отделни редуциращи втулки или адаптери за адаптиране на абразивни дискове с голяма дупка.
- Никога не използвайте инструмента без предпазителя.
- Инструментът не е създаден да се използва с шлифоващ конус.
- Не използвайте електроинструмента със скосена стойка.
- Никога не използвайте попивателни заедно със съврзани абразивни продукти.

- Имайте предвид, че колелетата ще продължат да се въртят след спиране на машината.

Правилна позиция на ръцете (фиг. 1)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозно нараняване, **ВИНАГИ** използвайте подходяща позиция на ръцете, както е показано.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозно лично нараняване, **ВИНАГИ** дръжте здраво в очакване на внезапна реакция.

Правилната позиция на ръцете изисква едната ръка да е на страничната дръжка, а другата да е на тялото на инструмента, както е показано на фигура 1.

Включване и изключване (фиг. 1)

Превключвателя за включване/изключване е оборудван с отключващ ключ.

За да задважите инструмента, натиснете отключващия превключвател (b) и след това работете с превключвателя за включване/изключване (a).

Освободете превключвателя за отключване (b). За да спрете инструмента, освободете превключвателя.

Заключване на шпиндела (фиг. 1)

Заключването на шпиндела (c) съществува с цел предпазване на шпиндела от въртене при инсталациране или сваляне на колела.

Работете със заключването на шпиндела само, когато инструмента не работи, изключен е от захранването и напълно е спрял.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да намалите риска от повреда на инструмента, не използвайте заключването на шпиндела, докато инструментът работи. В противен случай, това ще доведе до щети в инструмента и прикачените аксесоар може да излети и да причини наранявания.

За да заключите, натиснете заключващия бутон на шпиндела и завъртете устройството на шпиндела, докато повече не можете да го въртите.

Метални приложения

Когато използвате инструмента в метални приложения, уверете се, че захранването с дефектнотоковата защита (ДТЗ), което на английски е Residual Current Device (RCD) е вкарано, за да се избегне риск, причинен от метални остатъци.

Ако захранването спре от RCD, занесете инструмента на упълномощен сервизен агент на DeWALT.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В екстремни условия на труд, проводимият прах може да се натрупа в кожуха на машината при работа с метал. Това може да доведе до проблеми с изолацията на машината и до риск от токов удар.

За да се избегне натрупването на метални стружки вътре в машината се препоръчва да изчистите всеки ден вентилационните отвори. Вижте раздела *Поддръжка*.

Използване на флаг дискове



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Натрупване на метален прах.
Продължителното използване на флаг дискове в метални приложения може да доведе до увеличаване на възможностите за токов удар. За да се намали този риск, вкарайте RCD (дефектнотоковата защита) преди употреба и ежедневно почистявайте вентилационните отвори чрез вкаране на сух въздух под налягане в тях, в съответствие с инструкциите за поддръжка, дадени по-долу.

Рязане на метал

За рязане със свързани абразиви, винаги използвайте предпазител тип 1.

Когато режете, работете с умерено захранване, адаптирано към материала, който се реже. Не оказвайте натиск върху режещия диск, не накланяйте или се поклащайте машината.

Не намалявайте оборотите на спиращи дискове чрез прилагане на странично налягане.

Машината трябва винаги да работи с възходящо движение. В противен случай, съществува опасност да бъде избутана неконтролирано извън мястото на срязване.

При рязане на профили и квадратни пръти, най-добре е да започнете с най-малкото напречно сечение.

Грубо шлифоване

Никога не използвайте режещ диск за грубо шлифоване.

Най-добрите резултати при грубо шлифоване се получават, когато настроите машината при ъгъл от 30° до 40°. Преместете машината напред и назад със среден натиск. По този начин обработваният детайл няма да се нагорещи много, не се обезцветява и не се оформя набраздяване.

Рязане на камъни

Машината може да се използва само за сухо рязане.

За срязване на камък, най-добре е да използвате диамантени режещи дискове.

Работете с машината само с допълнителна прахозащитна маска.

Съвети при работа

Внимавайте, когато изрязвате отвори в структурни стени.

Отворите в структурните стени са обект на специфичните разпоредби за съответната страна. Тези разпоредби трябва да се съближдат при всички обстоятелства.

Преди да започнете работа, посъветвайте се с отговорния строителен инженер, архитект или технически ръководител.

ПОДДРЪЖКА

Вашият електроинструмент от DeWALT е създаден с цел да работи продължителен период от време с минимална поддръжка. Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и от редовното му почистване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозни лични наранявания, изключете инструмента и от захранващия източник преди да регулирате, сваляте/монтажирате приставки или аксесоари. Преди отново да свържете инструмента към електрическата мрежа, натиснете и освободете пусковия превключвател, за да се гарантира, че инструментът е изключен. Едно нежелано

включване може да задейства инструмента и да предизвика наранявания.

Прибиращи се четки

Моторът автоматично ще се изключи, за да покаже, че карбоновите четки са почти износени, и че инструмента се нуждае от сервизиране. Карбоновите четки не се обслужват сервизно от потребителя. Занесете инструмента на упълномощен сервизен агент на DeWALT.



Смазване

Вашият електроинструмент не изиска допълнително смазване.



Почистване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте замърсяванията и праха на основния корпус със сух въздух винаги, когато забележите събиране на пръснатия в и около вентилационните отвори. Носете одобрена защита за очите и одобрена противопрахова маска, когато извършвате тази процедура.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте разтворители или други химикали за почистване на неметалните части на инструмента. Тези химикали могат да влошат качеството на материалите, използвани за тези части. Използвайте намокрена с вода и мек салун кърпа. Никога не допускайте влизането на течности в инструмента; никога не потапяйте в течност която и да е част на инструмента.

Допълнителни аксесоари






ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже с този инструмент не са тествани аксесоари, различни от тези на DeWALT, използването на такива аксесоари с този инструмент може да е опасно. За да намалите риска от нараняване,

използвайте само препоръчаните от DeWALT аксесоари с този продукт.

Посъветвайте се с вашия доставчик за по-подробна информация относно подходящите аксесоари.

ТАБЛИЦА НА АКСЕСОАРИТЕ

	Макс. [мм]		[мм] d	Мин. врътене [мин. ⁻¹]	Периферни обороти [м/с]	Дължина на рез- бованата дупка [мм]
	D	b				
	230	6	22,23	6500	80	-
	180	8	22,23	8500	80	-
	230	-	-	6500	80	-
	180	-	-	8500	80	-
	100	30	M14	8500	45	23,0
	230	15	M14	6500	80	23,0
	180	15	M14	8500	80	23,0

Зашита на околната среда



Разделно събиране. Продуктът не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци.

Ако един ден откриете, че вашия продукт на DeWALT се нуждае от замяна, или ако повече не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този продукт в съответния пункт.



Разделното събиране на използваните продукти и опаковки позволява рециклирането на материалите и нановото им използване. Повторното използване на рециклираните материали помага за предпазване на околната среда от замърсяване и намалява необходимостта от сирови сировини.

Местните разпоредби може да предоставят отделно събиране на електрически продукти от вашия дом, в пунктове за събиране или до търговския обект, където е закупен новия продукт.

DeWALT предоставя място за събиране и рециклиране на продуктите на DeWALT след приключване на работния им живот. За да се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който ще го приеме от наше име.

Можете да намерите вашия най-близък упълномощен сервизен агент, като се свържете с на-ближния централен офис на DeWALT указан в това ръководство. Освен това, списък с упълномощените сервизи на DeWALT и пълна информация за нашето следпродажбено обслужване и контакти са на разположение на интернет адрес: www.2helpU.com.

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturieelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05

ТАБЛИЦА НА АКСЕСОАРИ ЗА ШЛИФОВАНЕ И РЯЗАНЕ









Тип на предпазителя	Аксесоар	Описание	Монтиране на шлайф
ТИП 27 ПРЕДПАЗИТЕЛ		Шлифоваш диск с притиснат център	 Тип 27 предпазител
		Флап колело	 Опорен фланец
		Телени колела	 Колело тип 27 с притиснат център
		Телени колела с резбована гайка	 Резбована закрепваща гайка
		Телена четка тип камбана с резбована гайка	 Тип 27 предпазител
		Опорна подложка/шлифоваш лист	 Тип 27 предпазител
			 Гумена опорна подложка
			 Шлифоваш диск
			 Резбована закрепваща гайка

ТАБЛИЦА НА АКСЕСОАРИ ЗА ШЛИФОВАНЕ И РЯЗАНЕ (прод.)

Тип на предпазителя	Аксесоар	Описание	Монтиране на шлайф
 ТИП 1 ПРЕДПАЗИТЕЛ		Режещ диск за зидария, свързан	 Тип 1 предпазител
		Режещ диск за метали, свързан	 Опорен фланец
 ТИП 1 ПРЕДПАЗИТЕЛ ИЛИ  ТИП 27 ПРЕДПАЗИТЕЛ		Диамантен диск за рязане	 Режещо колело  Резбована закрепваща гайка

