














**588888-17 CZ**  
Přeloženo z původního návodu


**DW718  
DW718V  
DW718XPS**










D1




D2




D3




D4











D5





E1




E2









O




P




Q1




Q2




R1




R2



S



T1



T2

# POKOSOVÁ PILA DW718/DW718V/DW718XPS

## Blahopřejeme vám!

Zvolili jste si elektrické nářadí značky DeWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DeWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického nářadí.

## Technické údaje

### DW718/DW718V/DW718XPS

Napájecí napětí	V	230
Příkon	W	1600
Průměr pilového kotouče	mm	305
Průměr upínacího otvoru	mm	30
Tloušťka pilového kotouče	mm	1,8
Max. otáčky pilového kotouče	min <sup>-1</sup>	1700 - 3400
Max. kapacita příčného řezu - 90°	mm	345
Max. kapacita pokosového řezu - 45°	mm	241
Max. hloubka řezu - 90°	mm	90
Max. hloubka šikmého příčného řezu - 45°	mm	56
Pokosový řez (maximální polohy)	levý	60°
	pravý	50°
Šikmý řez (maximální polohy)	levý	48°
	pravý	48°
<b>Pokosový řez 0°</b>		
- Výsledná šířka při maximální hloubce řezu 94 mm	mm	328
- Výsledná hloubka při maximální šířce řezu 345 mm	mm	74
<b>Levý pokosový řez 45°</b>		
- Výsledná šířka při maximální hloubce řezu 94 mm	mm	231
- Výsledná hloubka při maximální šířce řezu 241 mm	mm	74
<b>Pravý pokosový řez 45°</b>		
- Výsledná šířka při maximální hloubce řezu 94 mm	mm	231
- Výsledná hloubka při maximální šířce řezu 241 mm	mm	74
<b>Levý šikmý řez 45°</b>		
- Výsledná šířka při maximální hloubce řezu 61 mm	mm	328
- Výsledná hloubka při maximální šířce řezu 345 mm	mm	48
<b>Pravý šikmý řez 45°</b>		
- Výsledná šířka při maximální hloubce řezu 43 mm	mm	328
- Výsledná hloubka při maximální šířce řezu 345 mm	mm	28

### Pokosový řez 31,62°, šikmý řez 33,85°

- Výsledná hloubka při maximální šířce řezu 168 mm	mm	23
Doba automatického zastavení pilového kotouče	s	< 10,0
Hmotnost	kg	20,5*
* DW718V s laserem, DW718XPS s pracovním diodovým světlem		

L <sub>PA</sub> (akustický tlak)	dB(A)	88
L <sub>WA</sub> (akustický výkon)	dB(A)	101
K <sub>PA</sub> (odchylka akustického tlaku)	dB(A)	2,8
K <sub>WA</sub> (odchylka akustického výkonu)	dB(A)	2,8

Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN 61029:

Hodnota vibrací a <sub>h</sub>		
a <sub>h</sub> =	m/s <sup>2</sup>	< 2,5
Odchylka K =	m/s <sup>2</sup>	1,5

### Pojistky:

Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti

### Definice: Bezpečnostní pokyny

Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně návod k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.



**NEBEZPEČÍ:** Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, povede k způsobení **vážného nebo smrtelného zranění**.



**VAROVÁNÍ:** Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, může způsobit **vážné nebo smrtelné zranění**.



**UPOZORNĚNÍ:** Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést k **lehkému nebo středně vážnému zranění**.



**UPOZORNĚNÍ:** Je-li použito bez výstražného symbolu, označuje potencionálně hrozící rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést k způsobení **hmotných škod**.

Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.



Upozorňuje na riziko vzniku požáru.

## ES Prohlášení o shodě



08

### DW718/DW718V/DW718XPS

Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 98/37/EC (do 28. prosince 2009); 2006/42/EC (od 29. prosince 2009); 2004/108/EC, 2006/95/EC, EN 61029-1: 2000 + A11: 2003 + A12: 2003; EN 61029-2-9: 2002; EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.

Další informace vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na následující adresy nebo na adresách, které jsou uvedeny na zadní straně tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.

Horst Grossmann

Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů  
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,  
D-65510, Idstein, Germany, 01-03-2008

## Bezpečnostní pokyny



**VAROVÁNÍ!** Při použití elektrického náradí musí být dodržovány základní bezpečnostní pokyny, aby se snížilo riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících.

Před použitím tohoto náradí si přečtěte všechny uvedené bezpečnostní pokyny a tyto pokyny uschovejte.

### USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO PŘÍPADNÉ BUDOUCÍ POUŽITÍ

## Všeobecné bezpečnostní pokyny

1. Udržujte pořádek na pracovišti. Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní ploše může vést k úrazu.
2. Berte ohled na okolí pracovní plochy. Nevystavujte elektrické náradí vlhkosti.

Nepoužívejte náradí ve vlhkém prostředí. Zajistěte správné osvětlení pracoviště (250 - 300 luxů). Nepoužívejte náradí na mísťech, kde hrozí riziko vzniku požáru nebo exploze, například v blízkosti hořlavých nebo výbušných kapalin a plynů.

3. **Ochrana před úrazem způsobeným elektrickým proudem.** Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy (například potrubí, radiátory, sporáky a chladničky). Při práci v extrémních podmínkách (například vysoká vlhkost, tvorba kovových pilin při práci atd.) může být elektrická bezpečnost zvýšena vložením izolačního transformátoru nebo ochranného jističe (FI).
4. **Okolní osoby udržujte mimo pracovní prostor.** Zabraňte okolním osobám, zejména dětem, aby se dotýkaly náradí nebo prodlužovacího kabelu a udržujte je mimo pracovní prostor.
5. **Náradí, které nepoužíváte, uskladněte.** Není-li náradí používáno, musí být uskladněno na suchém místě a musí být také vhodně zabezpečeno, mimo dosah dětí.
6. **Elektrické náradí nepřetěžujte.** Práce je účinnější a bezpečnější, pokud používáte náradí a nástroje k účelům, k nimž jsou určeny.
7. **Používejte vhodné náradí.** Nepřetěžujte malá náradí při práci, která je určena pro výkonnější náradí. Nepoužívejte náradí k jiným účelům, než pro které je určeno. Nepoužívejte například kotoučovou pilu k řezání kmenů nebo větví stromů.
8. **Vhodně se oblékejte.** Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být zachyceny pohyblivými částmi. Při práci ve venkovním prostředí používejte neklouzavou obuv. Máte-li dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy.
9. **Používejte prvky osobní ochrany.** Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při práci s náradím práší nebo odlétávají-li drobné částečky materiálu, používejte respirátor proti prachu nebo ochranný štít. Jelikož tyto částečky materiálu mohou být značně horké, používejte také žáruvzdornou zástěru. Vždy používejte ochranu sluchu. Vždy používejte ochrannou přilbu.
10. **Připojte zařízení k zachytávání prachu.** Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.

- 11. S napájecím kabelem zacházejte opatrne. Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky škubáním za napájecí kabel.** Dbejte na to, aby kabel nepřecházel přes horké nebo mastné povrchy a přes ostré hrany. Při přenášení nikdy nedržte náradí za napájecí kabel.
- 12. Obrobek si upněte.** Pokud je to možné, používejte k upnutí obrobku svorky nebo svérák. Je to bezpečnejší a umožňuje to manipulaci s náradím oběma rukama.
- 13. Nepřekážejte sami sobě.** Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
- 14. Péče o náradí.** Udržujte ostré a čisté pracovní nástroje. Tak bude zajištěn bezpečnejší a vyšší výkon náradí. Dodržujte pokyny pro údržbu a výměnu příslušenství. Náradí pravidelně kontrolujte a je-li poškozeno, nechejte jej opravit v autorizovaném servisu. Udržujte rukojeti a všechny ovládací prvky čisté, suché a neznečistěné olejem nebo mazivem.
- 15. Náradí odpojte.** Pokud není náradí používáno, před prováděním údržby a před výměnou příslušenství, jako jsou pilové kotouče, pracovní nástroje a nože, náradí vždy odpojte od elektrické sítě.
- 16. Odstraňte seřizovací přípravky a klíče.** Vytvořte si návyk, abyste před použitím náradí prováděli kontrolu, zda na náradí nezůstaly seřizovací klíče nebo přípravky a zajistěte jejich odstranění z náradí.
- 17. Zabraňte nechtěnému spuštění.** Nepřenášejte náradí s prstem na hlavním spínači. Před připojením k elektrické sítí se ujistěte, zda je hlavní spínač v poloze vypnuto (OFF).
- 18. Používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.** Před použitím zkонтrolujte prodlužovací kabel a je-li poškozen, zajistěte jeho výměnu. Používejte-li náradí venku, používejte pouze prodlužovací kabel určený pro venkovní použití, který je i takto označen.
- 19. Budte pozorní.** Stále sledujte, co děláte. Přemýšlejte. S náradím nepracujte, jste-li unavení nebo pokud jste pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo léků.
- 20. Kontrolujte stav náradí.** Dříve než budete náradí používat, pečlivě zkонтrolujte, zda není poškozeno, aby byla zajištěna jeho správná funkce. Zkontrolujte vychýlení a uložení pohybujících se částí, opotřebování jednotlivých částí a další prvky,

které mohou ovlivnit správný chod náradí. Zničené nebo jiné poškozené díly nechejte vyměnit v autorizovaném servisu, pokud v této příručce nebude uveden jiný způsob odstranění závady. Poškozené spínače nechejte vyměnit v autorizovaném servisu. Pokud nelze hlavní spínač náradí zapnout a vypnout, s náradím nepracujte. Nikdy se nepokoušejte o opravu sami.



**VAROVÁNÍ!** Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo přídavných zařízení, nebo jakékoli jiné využití tohoto náradí, než je popsáno v tomto návodu k obsluze, může představovat riziko zranění osob nebo způsobení hmotných škod.

- 21. Opravy tohoto náradí vždy svěřujte kvalifikovaným servisním technikům.** Toto elektrické náradí odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Opravy by měly být prováděny pouze kvalifikovanými techniky, kteří budou používat originální náhradní díly. V jiných případech může dojít k velkému ohrožení uživatele.

## Další bezpečnostní pokyny pro pokosové pily

- Tento stroj je vybaven speciálně upraveným napájecím kabelem, jehož výměnu smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servis.
- Nepoužívejte pilu k řezání jiných materiálů, než jsou materiály doporučené výrobcem.
- Nepoužívejte náradí bez instalovaných bezpečnostních krytů, nebo neplní-li tyto kryty svou funkci nebo pokud nebyla správně prováděna jejich údržba.
- Při provádění pokosových řezů zajistěte, aby bylo rameno pily bezpečně upevněno.
- Dbejte na to, aby byla podlaha kolem pily rovná, uklizená a bez zbytků materiálů, například pilin nebo odřezků.
- Používejte pouze správně naostřené pilové kotouče. Nepřekračujte maximální otáčky vyznačené na kotouči.
- Před zahájením jakékoli činnosti se ujistěte, zda jsou řádně dotaženy všechny pojistné šrouby a upínací rukojeti.
- Je-li pila připojena k napájecímu zdroji, nikdy nevkládejte ruce do pracovního prostoru pilového kotouče.
- Nikdy se nepokoušejte rychle zastavit pohybující se kotouč pily jeho zabloková-

- ním pomocí náradí nebo jiného prostředku. Mohlo by dojít k vážnému úrazu.
- Před použitím jakéhokoli příslušenství si nastudujte návod k obsluze. Nesprávné použití příslušenství může náradí poškodit.
  - Při manipulaci s pilovým kotoučem používejte držák nebo rukavice.
  - Před použitím zajistěte, aby byl pilový kotouč správně nasazen.
  - Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí správným směrem.
  - Nepoužívejte pilové kotouče, je-li jejich průměr větší nebo menší než průměr doporučený výrobcem pily. Správný průměr pilového kotouče je uveden v technických údajích. Používejte pouze pilové kotouče, které jsou specifikovány v tomto návodu a které splňují požadavky normy EN 847-1.
  - Zvažte použití speciálně navržených pilových kotoučů s menší provozní hlučností.
  - Nepoužívejte pilové kotouče z rychlořezné oceli (HSS).
  - Nepoužívejte prasklé nebo poškozené pilové kotouče.
  - Nepoužívejte žádné brusné kotouče.
  - Nikdy nepoužívejte pilu bez krytu s drážkou pro pilový kotouč.
  - Před uvolněním spínače vytáhněte pilový kotouč z řezu v obrobku.
  - Chcete-li zablokovat hřídel motoru, nikdy neprovádějte blokování větráku.
  - Ochranný kryt pily se při poklesu ramena pily automaticky zvedne. Kryt se spustí nad pilový kotouč, jakmile bude stlačena odjištovací páka hlavy pily (12).
  - Ochranný kryt pily nikdy nezvedejte rukou, pokud není pila vypnutá. Kryt můžete zvednou rukou při montáži nebo demonštaži pilového kotouče nebo při provádění kontroly pily.
  - Pravidelně kontrolujte, zda jsou čisté větrací otvory na krytu motoru a zda nejsou tyto otvory zaneseny pilinami.
  - Pokud je kryt s drážkou pro pilový kotouč opotřebován, vyměňte jej.
  - Odpojte pilu od elektrické sítě před prováděním jakékoli údržby nebo před výměnou pilového kotouče.
  - Nikdy neprovádějte čištění nebo údržbu, je-li pila ještě v chodu a nenachází-li se hlava pily v horní klidové poloze.
  - Je-li to možné, vždy připevněte pilu k pracovnímu stolu.
- Pokud k vyznačení čáry řezu používáte laser, ujistěte se, zda se jedná o laser třídy 2 a zda splňuje požadavky normy EN 60825-1. Nenahrazujte laserovou diodu diodou jiného typu. Je-li laser poškozen, svěřte jeho opravu autorizovanému servisu.
  - Přední část ochranného krytu je kvůli viditelnosti při řezání opatřena mřížkovou clonou. Ačkoliv mřížková clona výrazně snižuje množství odletávajících zbytků, v krytu jsou otvory. Proto vždy při práci používejte ochranné brýle.
  - Při řezání dřeva připojte pilu k zařízení pro zachtývání pilin a prachu. Vždy berte v úvahu faktory, které mají vliv na tvorbu prachu, jako jsou:
    - typ řezaného materiálu (dřevotříská vytváří při řezání více prachu jako plné dřevo);
    - ostrost pilového kotouče;
    - správné nastavení pilového kotouče.
 Zajistěte správné seřízení lokálního odsávání, ochranných krytů, odváděcích koryt a skluzů.
  - Berte prosím v úvahu následující faktory ovlivňující hladinu hluku:
    - používejte pilové kotouče se sníženou hlučností;
    - používejte pouze správně naostřené kotouče;
  - Údržba pily by měla být prováděna pravidelně.
  - Závady stroje, včetně závad ochranných krytů nebo pilového kotouče, by měly být oznameny ihned po jejich zjištění.
  - Zajistěte odpovídající celkové nebo lokální osvětlení.
  - Zajistěte, aby byla obsluha adekvátně proškolena v použití, nastavení a obsluze stroje.
  - Pokud je nářadí vybaveno laserem, NENAHRAZUJTE laser jiným typem. Opravy mohou být prováděny pouze výrobcem laseru nebo autorizovaným servisem.

## Jiná nebezpečí

Při použití pil vznikají následující rizika:

- poranění způsobená kontaktem s rotujícími díly

Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, nemohou být vyloučena jistá zbytková rizika. Mezi tato rizika náleží:

- Riziko poškození sluchu.

- Riziko nehody způsobené nezakrytými částmi rotujícího pilového kotouče.
- Riziko zranění při výměně pilového kotouče.
- Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci s ochrannými kryty.
- Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu zvířeného při rezání dřeva, zejména dubového, bukového a materiálu MDF.

## **Obsah balení**

Balení obsahuje:

- 1 Sestavená pokosová pila
- 1 Klíč na pilový kotouč
- 1 Pilový kotouč
- 1 Prachový sáček
- 1 Laser (DW718V)
- 1 Diodové pracovní světlo (DW718XPS)
- 1 Návod k použití
- 1 Výkresová dokumentace

- Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození náradí, jeho částí nebo příslušenství.
- Před použitím tohoto náradí věnujte dostatek času přečtení a pochopení celého tohoto návodu.

## **Popis (obr. A1 - A8)**

Pokosová pila DW718 je určena k profesionálnímu použití a k rezání dřeva, dřevěných materiálů, hliníku a plastových materiálů. Pila je schopna bezpečně provádět vysoko kvalitní příčné, šikmé a pokosové řezy s vysokou presností.

### **A1**

- 1 Hlavní spínač
- 2 Pohyblivý spodní ochranný kryt pilového kotouče
- 3 Vodítko na levé straně
- 4 Páka pokosových řezů
- 5 Západka pokosových řezů
- 7 Měřítko pokosových řezů
- 8 Vodítko na pravé straně
- 9 Kryt s drážkou pro pilový kotouč
- 10 Rukojeť pro přenášení pily
- 11 Provozní rukojeť
- 12 Páka uvolnění pojistky hlavy
- 13 Elektronický otočný regulátor otáček
- 14 Zajištění vřetena
- 15 Měřítko šikmých řezů
- 16 Zajištění vodicích tyčí

- 17 Doraz
- 18 Odvaděč pilin

### **A2**

- 19 Pevný horní kryt pilového kotouče
- 20 Západka/páka šikmých řezů
- 21 Upínací rukojeť šikmých řezů
- 22 Zajišťovací kolík hlavy
- 23 Klíč na pilový kotouč
- 24 Úchop pro přenášení pily
- 25 Otvory pro upevnění pily

### **A3**

- 26 Prachový sáček

## **Doplňkové příslušenství**

### **A4**

- 27 Prodloužení pracovní podpěry

### **A5**

- 28 Nastavitelný délkový doraz

### **A6**

- 29 Svorka obrobku

### **A7**

- 30 Laser

### **A8**

- 31 Diodová svítilna

## **Elektrická bezpečnost**

Elektrický motor je určen pro provoz pouze pod jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí na výkonovém štítku.

 Vaše náradí je opatřeno dvojitou izolací v souladu s požadavky normy EN 61029. Z tohoto důvodu není nutná ochrana uzemněním.

Výměnu napájecího kabelu musí provádět pouze autorizovaný servis nebo elektromechanik s příslušnou kvalifikací.

## **Použití prodlužovacího kabelu**

Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte pouze schválený typ kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto náradí (viz technické údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm<sup>2</sup>. Používáte-li navinovací kabel, vždy z cívky odváňte celou délku kabelu.

## **Poklesy napájecího napětí**

Rázové proudy způsobují krátkodobé poklesy napětí. Při nepříznivém průběhu napájecího napětí může být ovlivněna funkce ostatních

zařízení. Je-li síťová impedance napájecího napětí nižší než 0,25 Ω, pravděpodobně nebude docházet k rušení.

## SESTAVENÍ



**VAROVÁNÍ:** Z důvodu snížení rizika zranění, vypněte náradí a odpojte napájecí kabel od sítě před prováděním jakéhokoli pohybu s pilou, před výměnou příslušenství nebo před jakýmkoli seřízením, s výjimkou seřizování laseru.

### Vybalení (obr. B)

- Uchopením za přenášecí rukojeť (10) vytáhněte pilu opatrně z obalu.
- Uvolněte zajištění vodicích tyčí (16) a zatlačte hlavu pily zpět do zadní polohy, kde bude zajištěna.
- Stlačte provozní rukojeť (11) dolů a vytáhněte zajišťovací kolík (22), jako na uvedeném obrázku.
- Uvolněte držák a opatrně zvedněte rameno pily až do maximální výšky.

### Upevnění pily na pracovní stůl (obr. C)

- Otvory (25) v základně pily, slouží k upevnění pily k pracovnímu stolu. K dispozici jsou dvě různé velikosti otvorů, aby mohly být použity různé velikosti šroubů. Použijte jakýkoliv otvor. Není nutné, abyste použili oba otvory. Vždy pilu pevně připevněte, abyste zabránili jejímu pohybu. Chcete-li zvýšit komfort při přenášení pily, můžete provést namontování pily na desku z překližky s tloušťkou minimálně 12,5 mm, která může být připevněna k pracovnímu stolu a která může být později snadno uvolněna a přenesena na jiné pracoviště, kde bude znova upnuta pomocí svorek.
- Při upevňování pily na desku dbejte na to, aby upevňovací šrouby neprošly skrz desku. Deska z překližky musí dokonale sedět na pracovní ploše stolu. Provádějte-li upínání pily k pracovní ploše, upínejte pilu pouze na upínacích výstupcích, na kterých se nachází otvory pro montážní šrouby. Upnutí pily pomocí jiných upínacích míst bude mít nesprávný vliv na funkci pily.
- Upevňovací deska a pracovní stůl nebo místo, na kterém bude pila používána, musí být rovné, abyste zabránili nepřesnostem při řezání. Dochází-li na pracovní ploše ke kolébání pily, umístěte pod jednu opěrnou

nohu tenký kousek materiálu, aby došlo k vyrovnaní pily.

### Montáž pilového kotouče (obr. D1 - D5)



**VAROVÁNÍ:** Z důvodu snížení rizika zranění, vypněte náradí a odpojte napájecí kabel od sítě před prováděním jakéhokoli pohybu s pilou, před výměnou příslušenství nebo před jakýmkoli seřízením, s výjimkou seřizování laseru.

Nikdy nestlačujte tlačítko zajištění vretena, je-li pilový kotouč v záběru nebo pokud dobívá.

Neprovádějte s touto pokosovou pilou řezání železných kovů (s obsahem železa nebo oceli) nebo zdiva či výrobků zpevněných vlákn.

- Stiskněte páku uvolnění pojistky hlavy (12), aby došlo k uvolnění spodního krytu pilového kotouče (2). Potom spodní ochranný kryt pilového kotouče zvedněte.
- Šroubovacím nástavcem Torx (33) osazeným na konci dodaného klíče na pilový kotouč (23) povolte dostatečně šroub (34) konzoly ochranného krytu, aby díl se šíkmým rohem (35) procházel mezi hlavou šroubu a ochranným krytem. Tím bude umožněn dostatečný zdvih konzoly krytu (36), aby byl zpřístupněn pojistný šroub pilového kotouče (37).
- Jakmile bude spodní kryt držen ve zdvižené poloze šroubem konzoly ochranného krytu (34) stiskněte jednou rukou tlačítko zajištění vretena (14) a druhou rukou pomocí dodaného klíče (23) povolte ve směru pohybu hodinových ručiček pojistný šroub pilového kotouče (37) s levým závitem.



**VAROVÁNÍ:** Chcete-li zajistit vreteno, stiskněte tlačítko jako na uvedeném obrázku a otáčejte vretenem rukou, dokud neucítíte, že došlo k zablokování vretena. Držte stále stisknuté tlačítko zajištění vretena, abyste zabránili otáčení vretena (obr. D4).

- Odstraňte pojistný šroub pilového kotouče (37) a vnější přírubu (38).
- Nasadte pilový kotouč (39) na adaptér kotouče (40), který je usazen přímo proti vnitřní přírubě (41) a ujistěte se, zda zuby na spodním okraji pilového kotouče směřují směrem k zadní části pily (směrem od obsluhy).

- Nasadte zpět vnější přírubu (38).
- Přitahujte pojistný šroub pilového kotouče (37) proti směru pohybu hodinových ručiček a současně jednou rukou držte tlačítko zajištění vřetena.
- Nastavte konzolu krytu (36) dolů tak, aby se šikmý rohový kus (35) nacházel pod hlavou šroubu konzoly krytu (34).
- Přitáhněte šroub konzoly krytu.



**VAROVÁNÍ:** Nikdy nestiskněte tlačítko zajištění vřetena, je-li pilový kotouč v pohybu. Ujistěte se, zda je po namontování pilového kotouče konzola krytu ve spodní poloze a zda je pevně dotažen šroub konzoly krytu.

## Seřízení



**VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění, vypněte náradí a odpojte napájecí kabel od sítě před prováděním jakéhokoli pohybu s pilou, před výměnou příslušenství nebo před jakýmkoli seřízením, s výjimkou seřizování laseru.**

Vaše pokosová pila byla přesně seřízena již ve výrobním závodě. Pokud je nutné provést opětovné seřízení z důvodu dopravy a přenášení pily, nebo i z jiného důvodu, řďte se při seřizování vaši pilu následujícími kroky. Jakmile jednou pilu seřídíte, mělo by toto přesné nastavení zůstat zachováno.

### Kontrola a nastavení polohy pilového kotouče vzhledem k vodítku (obr. E1 - E3)

- Povolte páku pokosových řezů (4) a stiskněte západku pokosových řezů (5), aby došlo k uvolnění ramena pokosových řezů (42).
- Posuňte rameno pokosových řezů tak, aby se západka nacházela v poloze s hodnotou 0° pro pokosový řez. Páku neutahujte.
- Stáhněte hlavu pily dolů tak, aby pilový kotouč téměř vnikl do drážky pro pilový kotouč (43).
- Mezi vodítko na levé straně (3) a pilový kotouč (39) umístěte úhelník (44) (obr. E3).



**VAROVÁNÍ:** Nedotýkejte se úhelníkem hrotů zubů pilového kotouče.

- Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:

- Povolte šrouby (45) a posuňte sestavu ramena a měřítka pokosových řezů směrem doleva nebo doprava tak, aby byl při měření úhelníkem pilový kotouč v kolmé poloze vzhledem k vodítku.
- Dotáhněte šrouby (45). V tomto okamžiku nevěnujte žádnou pozornost odcetu ukazatele na měřítku pokosových řezů.

### Nastavení ukazatele pokosových řezů (obr. E1, E2 a F)

- Povolte páku pokosových řezů (4) a stiskněte západku pokosových řezů (5), aby došlo k uvolnění ramena pokosových řezů (42).
- Posuňte rameno pokosu tak, aby se ukazatel nastavení pokosu (46) shodoval na měřítce s hodnotou 0°, jak je uvedeno na obr. F.
- S povolenou pákou pokosových řezů pootáčejte ramenem pokosových řezů okolo nuly a nechte zaskočit západku pokosových řezů.
- Sledujte ukazatel (46) a měřítko pokosu (7). Pokud ukazatel neukazuje přesně nulovou polohu, povolte šroub (47), posuňte ukazatel tak, aby ukazoval přesně 0° a šroub znova přitáhněte.

### Seřízení zámku pokosu / aretační tyče (obr. G)

Pokud lze pohybovat základnou pily, i když je páka pokosových řezů (4) zajištěna, je nutné seřízení zámku pokosu / aretační tyče (48).

- Uvolněte páku pokosových řezů (4).
- Povolte pojistnou matici (61) na tyči zámku pokosu.
- Pomoci šroubováku zcela dotáhněte zámek pokosu / aretační tyč (48). Potom povolte tyč o jednu otáčku.
- Ujistěte se, zda se stůl nepohybuje, je-li páka pokosových řezů (4) zajištěna.
- Přitáhněte pojistnou matici (61).

### Kontrola a nastavení polohy pilového kotouče vzhledem ke stolu (obr. H1 - H4)

- Povolte upínací rukojet' šikmých řezů (21) a zvedněte západku šikmých řezů (20), aby došlo k uvolnění ramena pily.
- Posuňte rameno pily tak, aby západka ukazovala na hodnotu 0° pro šikmé řezy. Rukojet' nedotahujte.
- Stáhněte hlavu pily dolů tak, aby pilový kotouč téměř vnikl do drážky pro pilový kotouč (43).

- Přiložte na stůl proti pilovému kotouči (39) úhelník (44) (obr. H2).



**VAROVÁNÍ:** Nedotýkejte se úhelníkem hrotů zubů pilového kotouče.

- Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
- Povolte matici (49, 55) a posuňte sestavu ramena pily směrem doleva nebo doprava tak, aby byl při měření úhelníkem pilový kotouč v kolmé poloze vzhledem ke stolu.
- Dotáhněte matici (49). Po seřízení kolmé polohy pilového kotouče vzhledem ke stolu je nutné nastavení úhlu šikmeho řezu.
- Nastavte úhly levých a pravých šikmých řezů.
- Pokud ukazatel šikmých řezů (50) neukazuje na měřítku šikmých řezů (15) nulovou polohu, povolte šroub ukazatele (51) a seřďte ukazatel podle potřeby. Opakujte stejný postup i s ukazatelem šikmých řezů na opačné straně.

#### Nastavení vodítka (obr. I1 a I2)

Horní část vodítka může být nastavena tak, aby byla vytvořena vůle umožňující provedení úplného náklonu pily v úhlu 48° vlevo i vpravo. Nastavení vodítka (3) na levé straně:

- Povolte upínací šroub (52) a přesuňte vodítko doleva.
- Provedte zkoušku s vypnutou pilou a zkонтrolujte vůli. Nastavte vodítko tak, aby bylo co nejbliže k pilovému kotouči, což zaručí maximální podpěru obrobku, aniž by docházelo k problémům při pohybu ramena pily směrem nahoru nebo dolů.
- Řádně přitáhněte upínací šroub.

#### Nastavení vodítka (8) na pravé straně:

- Povolte upínací šroub (53) a přesuňte vodítko doprava.
- Pokračujte způsobem uvedeným pro nastavení levého vodítka.



**VAROVÁNÍ:** Vodicí drážky (54) se mohou zanášet nečistotami. Pro čištění vodicích drážek používejte vhodný přípravek nebo proudnízkotlakého vzduchu.

#### Kontrola a seřízení úhlu šikmeho řezu (obr. I1, I2, J1 a J2)

#### Kontrola a seřízení úhlu levého šikmeho řezu

- Povolte upínací šroub (52) vodítka na levé straně a přesuňte horní část vodítka na levé straně co nejvíce doleva.
- Povolte upínací rukojet šikmých řezů (21) a vytáhněte západku šikmých řezů (20), aby došlo k uvolnění ramena pily.
- Posuňte rameno pily doleva tak, aby západka ukazovala na měřítku šikmých řezů hodnotu 45°. Rukojet nedotahujte.
- Zkontrolujte, zda je na měřítku šikmých řezů (15) (obr. J1) ukazatel šikmých řezů (50) v poloze pro 45°.
- Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
- Povolte matici (55) a podle potřeby zašroubujte nebo vyšroubujte dorazový šroub (56) tak, aby byl ukazatel šikmých řezů (50) v poloze pro 45°.
- Dotáhněte matici (55).
- Chcete-li nastavit úhel šikmeho řezu 50°, vyšroubujte šroub na dorazu pro nastavení úhlu tak, aby byl umožněn potřebný pohyb ramena pily.

#### Kontrola a seřízení úhlu pravého šikmeho řezu

- Povolte upínací šroub (53) vodítka na pravé straně a přesuňte horní část vodítka na pravé straně co nejvíce doleva.
- Povolte upínací rukojet šikmých řezů (21) a vytáhněte západku šikmých řezů (20), aby došlo k uvolnění ramena pily.
- Posuňte rameno pily doprava tak, aby západka ukazovala na měřítku šikmých řezů hodnotu 45°. Rukojet nedotahujte.
- Zkontrolujte, zda je na měřítku šikmých řezů (15) (obr. J2) ukazatel šikmých řezů (50) v poloze pro 45°.
- Je-li nutné seřízení, postupujte jako u seřizení úhlu levého šikmeho řezu.

#### Nastavení upínacího systému šikmých řezů (obr. K)

Je-li upínací rukojet šikmých řezu (21) zajištěna a rameno pily se může pohybovat, upínací systém musí být seřízen.

- Vyšroubujte šroub (56), který připevňuje rukojet.

- Zvedněte rukojeť o otočte ji o 1/8 otáčky ve směru pohybu hodinových ručiček. Šroub zašroubujte zpět.
- Ujistěte se, zda se rameno pily nemůže pohybovat, je-li upínací rukojeť šikmých řezů (21) zajištěna v libovolném úhlhu (ne přednastaveném).

#### Nastavení vodících tyčí (obr. K)

- Provádějte pravidelnou kontrolu vůli vodicích tyčí.
- Chcete-li tuto vůli zmenšit, postupně otácejte stavěcím šroubem (57) ve směru pohybu hodinových ručiček a současně posouvajte pilu dopředu a dozadu.

#### Pokyny pro obsluhu



**VAROVÁNÍ:** Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení.

#### Před zahájením provozu:

- Namontujte na pilu vhodný pilový kotouč. Nepoužívejte nadměrně opotřebované pilové kotouče. Maximální provozní otáčky pily nesmí překročit maximální povolené otáčky pilového kotouče.
- Nepokoušejte se řezat příliš malé kousky.
- Nechejte pilový kotouč řezat volně. Nepůsobte na kotouč silou.
- Před zahájením řezání počkejte, dokud motor pily nedosáhne maximálních otáček.
- Ujistěte se, zda jsou všechny zajišťovací a upínací šrouby rádně utaženy.
- Obrobek si upněte.
- Ačkoliv je tato pila určena k řezání dřeva a mnoha neželezných materiálů, tyto pokyny se týkají jen řezání dřeva. Stejně pokyny platí i pro řezání ostatních materiálů. Neřezte s touto pilou železné materiály (železo a ocel), cementové desky nebo zdvo!
- Používejte kryt s drážkou pro pilový kotouč. Pokud je drážka pro pilový kotouč širší než 10 mm, s pilou nepracujte.

#### Zapnutí a vypnutí (obr. L)

Otvor (58) v hlavním spínači (1) je určen pro vložení visacího zámku, aby bylo umožněno uzamknutí náradí.

- Chcete-li náradí spustit, stiskněte hlavní spínač (1).
- Chcete-li náradí zastavit, uvolněte hlavní spínač.

#### Nastavení proměnných otáček (obr. L)

Regulátor otáček (13) může být použit pro nastavení požadovaného rozsahu otáček.

- Nastavte regulátor otáček (13) na požadovaný rozsah otáček, který je označen číslem.
- Vysoké otáčky používejte k řezání měkkých materiálů jako je dřevo. Pro řezání kovu používejte nízké otáčky.

#### Základní řezy pily

##### Svislý přímý příčný řez (obr. A1, A2 a M)

- Povolte páku pokosových řezů (4) a stiskněte západku pokosových řezů (5), aby došlo k uvolnění ramena pokosových řezů.
- Nechejte západku pokosových řezů zapadnout do polohy 0° a zajistěte páku pokosových řezů.
- Obrobek, který budete řezat, opřete o vodítko (3 a 8).
- Uchopte provozní rukojeť (11) a stiskněte páku uvolnění pojistky hlavy pily (12), aby došlo k uvolnění hlavy.
- Chcete-li náradí spustit, stiskněte hlavní spínač (1).
- Slaňte hlavu pily tak, aby ostří procházelo řezaným obrobkem a krytem s drážkou pro pilový kotouč (9).
- Po dokončení řezu uvolněte spínač a před navrácením hlavy do horní polohy počkejte, až se pilový kotouč zcela zastaví.

##### Provedení posuvného řezu (obr. N)

Vodicí tyče umožňují řezání větších obrobků s rozměry od 50 x 100 mm až do 74 x 345 mm pomocí pohybu k sobě - dolů - zpět.

- Povolte zajištění vodicích tyčí (16).
- Přitáhněte hlavu pily směrem k sobě a zapněte náradí.
- Spusťte pilový kotouč na obrobek a tlačte hlavu pily zpět, aby došlo k dokončení řezu.
- Postupujte podle výše uvedeného postupu.



**VAROVÁNÍ:**

- Neprovádějte posuvné řezy u obrobků menších než 50 x 100 mm.
- Po dokončení posuvných řezů nezapomeňte hlavu pily v zadní poloze znova zajistit.



### Příčný pokosový řez (obr. A1, A2 a O)

- Povolte páku pokosových řezů (4) a stiskněte západku pokosových řezů (5).
- Nastavte hlavu pily v požadovaném úhlu směrem doleva nebo doprava. Západka pokosových řezů bude automaticky zajištěna v polohách 10°, 15°, 22,5°, 31,62° a 45° vlevo i vpravo, a v poloze 60° vlevo a 50° vpravo. Pokud je vyžadován úhel mezi těmito polohami, pevně přidržte hlavu pily a zajistěte ji přitažením páky pokosových řezů.
- Před prováděním řezu vždy zajistěte, aby byla páka pokosových řezů rádně zajištěna.
- Dále postupujte jako u svislých přímých příčných řezů.



**VAROVÁNÍ:** Při zkosení koncové části obrobku s drobným ořezem umístěte obrobek tak, aby byl odřezek na straně směrem k pilovému kotouči, a to větším úhlem k vodítce. To znamená: levý pokos - odřezek vpravo, pravý pokos - odřezek vlevo.

### Šikmé řezy (obr. A1, A2 a P)

Úhly šikmých řezů mohou být nastaveny od 48° vlevo až po 48° vpravo a řez může být proveden s ramenem pro pokosové řezy nastaveným v poloze pro pokosový řez od nuly do maximálně 45° vpravo nebo vlevo.

#### Levý šikmý řez

- Posuňte horní část vodítka na levé straně (3) co nejvíce doleva.
- Povolte upínací rukojet šikmých řezů (21), zvedněte západku šikmých řezů (20) a nastavte požadovaný úhel šikmého řezu.
- Západka šikmých řezů je automaticky zajištěna v polohách 22,5°, 33,85° a 45°. Pokud je vyžadován úhel mezi těmito polohami, pevně přidržte hlavu pily a zajistěte ji přitažením upínací páky šikmých řezů (21).
- Dále postupujte jako u svislých přímých příčných řezů.

#### Pravý šikmý řez

- Posuňte horní část vodítka na pravé straně (8) co nejvíce doprava.
- Dále postupujte jako u levých šikmých řezů.

### Kvalita řezu

Kvalita a čistota řezu závisí na mnoha faktorech a na řezaném materiálu. Nejvyšší kvalitu řezu (řezání tvarových obkládacích prvků) dosáhněte při použití karbidového kotouče se 60 zuby. Kvalitu řezu rovněž zvyšuje stejnoměrný a pomalý posuv pily při řezání.



**VAROVÁNÍ:** Dbejte na to, aby se materiál během řezání nechvěl nebo aby se nepohyboval. Obrobek vždy rádně upevněte. Před zvednutím ramena pily počkejte, až se pila úplně zastaví. Pokud dochází k třepení zadní části řezu, nalepte na obrobek v místě řezu lepicí pásku. Proveďte řez přes lepicí pásku a po skončení řezu pásku opatrně odlepте.

### Postoj a poloha rukou při řezání

Správná poloha těla a rukou při obsluze pokosové pily usnadní řezání a zajistí vyšší přesnost a bezpečnost.

- Nikdy nevkládejte ruce do blízkosti prostoru řezání.
- Udržuje ruce ve vzdálenosti minimálně 150 mm od pilového kotouče.
- Při řezání přitlačujte obrobek pevně k pracovnímu stolu a k vodítce. Udržujte ruce v předepsané poloze, dokud nedojde k uvolnění hlavního spínače a k úplnému zastavení pilového kotouče.
- Před vlastním provedením řezu (aniž by byla pila zapnutá) vždy zkontrolujte dráhu pilového kotouče.
- Při práci nepřekřížte ruce.
- Stůjte bezpečně na podlaze oběma nohami. Udržujte rovnováhu.
- Při pohybu ramena pily směrem doprava nebo doleva, pohybujte tělem ve stejném směru jako rameno pily. Stůjte bezpečně na pravé nebo levé straně pily.
- Při řezání podle rysky, sledujte rysku na obrobku ve výrezech na ochranném krytu.

### Upevnění obrobku (obr. A6)

- Je-li to možné, připevněte obrobek k základně pily.
- Nejlepších výsledků dosáhněte použitím svorky (29) určené k použití s vaší pilou. Je-li to možné, upevněte obrobek k vodítce pily. Obrobek je možno upevnit na kteroukoliv stranu pilového kotouče. Upevněte svorku k rovnému povrchu pevného vodítka.



**VAROVÁNÍ:** Při řezání neželezných kovů vždy používejte upínací svorky.

#### Podpěra delších obrobků (obr. A4)

- Dlouhé obrobky vždy podložte.
- Nejlepších výsledků dosáhnete při použití vysunovací podpěry (27), která zajistí prodloužení pracovního stolu vaši pily (k dispozici u autorizovaných prodejců). Vždy používejte dostupné podpěry na podepření a upevnění dlouhých obrobků, abyste zabránily pádu obrobku nebo úrazu.

#### Řezání rámů obrazů, rámečků a dalších čtyřstranných projektů (obr. Q1 a Q2)

##### Tvarové lišty a rámy

Před řezáním tvarových obkládacích lišť a rámu si nejdříve na kouscích dřeva vyzkoušejte způsob řezání, dokud si nebudeste jisti, že práci bez problémů zvládnete. Vaše pila je dokonale uzpůsobená pro řezání šikmých a pokosových spojovacích řezů, jak je zobrazeno na obr. Q1. Tento spojovací řez byl proveden po nastavení pily pro šikmě řezu.

##### - Nastavení šikmých řezů

Šikmý řez pro obě lišty je nastaven na hodnotu 45°. Výsledný spoj svírá úhel 90°. Rameno pokosových řezů je zajištěno v nulové poloze. Řezaný kus je položen širší stranou na stůl pily a užší stranou se opírá o vodítko.

##### - Nastavení pokosových řezů

Stejný řez může být proveden po nastavení pily na provádění pokosových řezů. Řezaný kus se v tomto případě opírá širší stranou o vodítko.

Nákresy (obr. Q1 a Q2) platí pouze pro výrobky se čtyřmi stranami. Při spojování výrobků s více stranami musí být změněny úhly pokosových a šikmých řezů. Následující tabulka ukazuje velikost úhlů pro různé výrobky s různým počtem stran za předpokladu, že jsou všechny strany stejně dlouhé. Pro výrobky s jiným počtem stran, které nejsou uvedeny v tabulce, vydělete 180° počtem stran, abyste zjistili hodnotu úhlu pokosového nebo šikmě řezu.

Počet stran	Úhel pokosového nebo šikmě řezu
4	45°
5	36°
6	30°

Počet stran	Úhel pokosového nebo šikmě řezu
7	25,7°
8	22,5°
9	20°
10	18°


#### Kombinovaný pokosový řez (obr. R1 a R2)

Kombinovaný pokos je řez, kdy je současně prováděn pokosový řez (obr. Q1) a šikmý řez (obr. Q2). Jedná se o druh řezu používaný k tvorbě rámečků nebo boxů se šikmými stranami, jako je například výrobek na obr. R1.



**VAROVÁNÍ:** Jestliže se úhel řezu při provádění řezu odliší, zkontrolujte, zda je rádně dotažen upínací šroub pro šikmé řezy i upínací šroub pro pokosové řezy. Tyto šrouby musí být dotaženy po provedení každé změny šikměho nebo pokosového řezu.

- Níže uvedený diagram vám bude pomáhat při volbě správného nastavení šikmých a pokosových řezů při kombinovaných pokosových řezech. Při práci s diagramem si zvolte požadovaný úhel „A“ (obr. R2) vašeho projektu a umístěte tento úhel na odpovídající oblouk v diagramu. Z tohoto bodu sledujte přímku vedoucí přímo dolů, kde naleznete správnou hodnotu úhlu šikměho řezu a budete-li sledovat přímku vedoucí vodorovně z tohoto bodu, získáte správnou hodnotu úhlu pokosového řezu.
- Nastavte na pile předepsané úhly a provedte několik zkoušebních řezů.
- Zkuste si, zda budou k sobě jednotlivé díly lícovat.
- Příklad: Pro zhotovení výrobku o čtyřech stranách s venkovním úhlem 25° (úhel „A“) (obr. R2), použijte horní oblouk v tabulce. Na oblouku najdete hodnotu úhlu 25°. Sledujte na každé straně vodorovnou různoběžku a dostanete nastavení úhlu pokosového řezu (23°). Obdobným způsobem sledováním svislé různoběžky nahoře či dole dostanete nastavení úhlu šikměho řezu (40°). Vždy udělejte několik řezů na odřezcích pro kontrolu nastavení pily.



### Řezání základních lišt

Řezání základních lišť je prováděno při nastavení úhlu šikmého řezu  $45^\circ$ .

- Před prováděním finálního řezu vždy provedte zkušební řez.
- Všechny řezy jsou prováděny tak, že je zadní strana lišty položena na plocho na stůl pily.

### Vnitřní roh

- Levá strana**
  - Položte lištu horní stranou proti vodítce.
  - Uložte si levou část řezu.
- Pravá strana**
  - Položte lištu spodní stranou proti vodítce.
  - Uložte si levou část řezu.

### Vnější roh

- Levá strana**
  - Položte lištu spodní stranou proti vodítce.
  - Uložte si pravou část řezu.
- Pravá strana**
  - Položte lištu horní stranou proti vodítce.
  - Uložte si pravou část řezu.

### Řezání čela lišty

Řezání čela lišty je prováděno kombinovaným pokosovým řezem. Pro dosažení extrémní přesnosti má vaše pila přednastavené úhly v poloze  $31,62^\circ$  pro pokosový řez a v poloze  $33,85^\circ$  pro šikmý řez. Tato nastavení jsou pro standardní čela lišt s úhlem  $52^\circ$  nahore a s úhlem  $38^\circ$  dole.

- Před konečným řezem provedte testovací řez na odřezku materiálu.
- Všechny řezy jsou prováděny s levým zkosením a se zadní stranou lišty položenou proti základně.

### Vnější roh

- Levá strana**
  - Horní strana lišty proti vodítce.
  - Pravý pokosový řez.
  - Uložte si levou část řezu.
- Pravá strana**
  - Spodní strana lišty proti vodítce.
  - Levý pokosový řez.
  - Uložte si levou část řezu.

### Vnější roh

- Levá strana**
  - Spodní strana lišty proti vodítce.
  - Levý pokosový řez.
  - Uložte si pravou část řezu.
- Pravá strana**
  - Horní strana lišty proti vodítce.
  - Pravý pokosový řez.
  - Uložte si pravou část řezu.

### Drážkování (obr. S)

Pila je vybavena drážkovým dorazem (17) a nastavovacím šroubem (59), což umožňuje řezání drážky.

- Překlopte drážkový doraz (17) směrem k přední části pily.
- Nastavovacím šroubem (59) nastavte požadovanou hloubku řezané drážky. Možná bude nutné nejdříve povolit pojistnou matici (60).
- Pokud chcete vytvořit přímou drážku, vložte mezi vodítko a obrobek odřezek široký přibližně 5 cm.

### Speciální nastavení pro široké příčné řezy (obr. T1 a T2)

Je-li použito speciální nastavení, vaše pila může provádět řezání velmi širokých obrobků (až do šířky 406 mm). Při nastavení pily pro řezání takových obrobků posupujte podle následujících kroků:

- Sejměte z pily posuvná vodítka na pravé i levé straně a uložte je stranou. Při demonštaci vodítke vyšroubujte upínací šrouby vodítka o několik otáček a stáhněte vodítka z pily. Nastavte a zajistěte pokos pily tak, aby byl ukazatel pokosových řezů nastaven na hodnotu  $0^\circ$ .

- Připravte si z dřevotřískové desky s tloušťkou 38 mm nebo z jiného podobného silného dřevěného materiálu s tloušťkou 38 mm desku s následujícími rozměry: 368 x 660 mm. Deska musí být zcela rovná, protože v jiném případě by se mohl materiál během řezání pohybovat, což by mohlo vést k úrazu.
- Připevněte desku s rozměry 368 x 660 mm k pile pomocí čtyř vrutů s délkou 76,2 mm (61). Zašroubujte tyto vruty do otvorů v základně vodítka. Musí být použity čtyři vruty, aby byl materiál rádně zajištěn. Jakmile bude speciální nastavení použito, deska bude rozřezána na dva díly. Ujistěte se, zda jsou vruty rádně dotaženy, protože v jiném případě by mohlo dojít k uvolnění materiálu a k následnému zranění. Ujistěte se, zda je deska na stole pevně připevněna, zda je zapřena o vodítka a zda je zleva doprava rádně srovnána.



**VAROVÁNÍ:** Zajistěte, aby byla pila pevně připevněna k stabilnímu a rovnému povrchu. Nebude-li proveden tento pokyn, pila bude nestabilní, což může vést k způsobení zranění.

- Položte obrobek, který budete řezat na horní plochu desky, která je namontována na stole pily. Ujistěte se, zda je obrobek pevně opřen o zadní vodítko (62).
- Před řezáním materiál rádně upněte. Provádějte řezání materiálu pomalu a používejte pohyb k sobě - dolů - zpět. Nebude-li provedeno rádné upnutí nebo bude-li řez prováděn příliš pomalu, může dojít k uvolnění materiálu a k následnému zranění.

Po několika, které byly provedeny s různými úhly pokosových řezů mimo úhel 0°, může dojít k oslabení desky, která již nebude zaručovat rádnou podpěru obrobku. Po nastavení požadovaného úhlu pokosového řezu namontujte na pilu novou a nepoužitou desku.



**VAROVÁNÍ:** Další používání desky s několika zářezy může způsobit ztrátu kontroly nad materiélem a také zranění.

#### Odsávání prachu (obr. A2 a A3)

- Nasadte na výstupní otvor (18) prachový sáček (26).
- Kdykoliv je to možné, připojte zařízení pro zachytávání pilin a prachových nečistot, které je navrženo podle požadavků příslušných předpisů.

#### Pilové kotouče

Chcete-li dosáhnout uvedených výkonů, použijte vždy pilové kotouče s průměrem 305 mm a s průměrem upínacího otvoru 30 mm.

#### Řezání měkkých, lehkých kovů

Při řezání neželezných kovů může být náradí používáno pouze v režimu pokosových řezů. Nedoporučujeme provádět šikmé řezy nebo kombinované řezy, vyžadující současné nastavení obou úhlů. Pila není určena pro řezání železných kovů.

- Při řezání neželezných kovů vždy použijte upevňovací svorky. Před řezáním se ujistěte, zda je obrobek rádně upevněn.
- Při řezání neželezných kovů používejte pouze pilové kotouče, které jsou určeny pro řezání neželezných kovů.
- Používejte pouze vhodné mazivo ve spreji nebo vosk. Nepoužívejte chladicí a mazací emulze nebo podobné kapaliny.
- Z důvodu snížení rizika úrazu, který by byl způsoben odlétajícími kovovými pilinami, zapojte mezi pilu a elektrickou zásuvku spínač FI nebo jistič DI.

Spínač FI musí vyhovovat následujícím specifikacím a požadavkům:

Jmenovité napětí	230 V
Jmenovitý proud	16 A
Reakční doba	< 15 ms
Vypínací proud	30 mA

Jistič DI musí vyhovovat následujícím specifikacím a požadavkům:

DIN VDE 0661	
Jmenovité napětí	230 V
Jmenovitý proud	16 A
Vypínací proud	30 mA
Vypnutí všech pólu	L+N+PE
PE monitorování	
nízkonapěťová propust	

#### Přeprava (obr. A1, A2 a B)

Aby bylo zaručeno pohodlné přenášení pily, na horní část ramena pily byla umístěna rukojeť (10), která usnadní přenášení náradí.

- Při přenášení pily sklopte rameno a stlačte dolů zajišťovací kolík (22).
- Zajistěte upínací šroub vodicích tyčí tak, aby byla hlava pily v přední poloze, zajistěte rameno pokosových řezů v poloze odpovídající maximálnímu úhlu levého pokosového řezu, zasuňte vodítka (3 a 8) zcela dovnitř a zajistěte páku šikmých řezů

- (20) s hlavou pily ve svislé poloze, aby bylo náradí co nejkompaktnější.
- K přenášení pily používejte vždy přepravní rukojeť (10) nebo úchop (24) zobrazený na obr. B.

## ÚDRŽBA

Vaše elektrické náradí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Rádná péče o náradí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.



**VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění vypněte pilu a odpojte ji od elektrické sítě** před montáží nebo demontáží příslušenství, před seřízením nebo výměnou pracovních nástrojů nebo při provádění oprav. Ujistěte se, zda je hlavní spínač v poloze vypnuto (OFF). Náhodné spuštění pily může způsobit zranění.



## Mazání

Vaše elektrické náradí nevyžaduje žádné dodatečné mazání.



## Čištění



**VAROVÁNÍ:** Provádějte vyfoukání pilin a nečistot z krytu motoru pomocí suchého stlačeného vzduchu, jakmile se vám bude zdát, že se nečistoty nahromadily kolem větracích otvorů. Při provádění tohoto úkonu údržby používejte schválenou ochranu zraku a masku proti prachu.



**VAROVÁNÍ:** K čištění nekovových součástí náradí nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní látky. Tyto chemikálie mohou oslabit materiály používané v těchto částech součástech. Používejte pouze vlhký hadřík s vodou a mýdlovým roztokem. Dbejte na to, aby se do náradí nikdy nedostala žádná kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část náradí do kapaliny.



**VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění** pravidelně čistěte horní část stolu.



**VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika zranění** pravidelně čistěte systém pro zachytávání prachu.

## Doplňkové příslušenství (obr. A4 - A8)



**VAROVÁNÍ:** Protože jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společností DEWALT, nebylo s tímto výrobkem testováno, může být použití takového příslušenství nebezpečné. Z důvodu snížení rizika zranění by mělo být s tímto výrobkem používáno pouze příslušenství doporučené společností DEWALT.



**VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE LASERU:**  
ZÁŘENÍ LASERU: NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU

LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 2  
MAXIMÁLNÍ VÝSTUPNÍ VÝKON  
< 1 MW PŘI VLNOVÉ DĚLCE 630 NM  
– 680 NM

IEC 60825-1 +A1, +A2: 2002



**VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE DIODOVÉ SVÍTILNY:**

ZÁŘENÍ DIODY: NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU

ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 2

MAXIMÁLNÍ VÝSTUPNÍ VÝKON  
 $P = 9,2 \text{ mW}$ ,  $\lambda_{\max} = 456 \text{ nm}$   
IEC 60825-1: 1993; +A1: 1997;  
+ A2: 2001

Další podrobnosti týkající se vhodného příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.

## Ochrana životního prostředí



Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného domácího odpadu.

Jednoho dne zjistíte, že výrobek DEWALT musíte vyměnit nebo jej nebudeš dále používat. V tomto případě myslíte na ochranu životního prostředí a nevyhazujete jej do domácího odpadu. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném odpadu.




Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Místní sběrný odpadů, recykační stanice nebo prodejny vám poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.


Společnost DEWALT poskytuje službu sběru a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odeberá a zajistí jeho recyklaci.

Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT se dozvíte na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejném servisu najdete také na internetové adrese: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).



DW718XPS

Motor GEHRUNGSSÄGE 2



©





# ZÁRUKA

## EVROPSKÁ ZÁRUKA NA ELEKTRICKÁ NÁŘADÍ DEWALT V TRVÁNÍ 1 ROKU

Společnost DeWALT je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a poskytuje 1letou záruku pro profesionální uživatele tohoto výrobku. Tato záruka je žádným způsobem neovlivní vaše smluvní práva jako profesionálního uživatele nebo vaše zákonné práva jako soukromého neprofesionálního uživatele. Tato záruka je platná ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

V souladu s platnými smluvními podmínkami evropské záruky na elektrické nářadí DeWALT, které jsou k dispozici u místního zástupce společnosti DeWALT, u autorizovaných prodejců nebo na internetové adrese [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), platí následující, pokud do 12 měsíců od data zakoupení dojde u vašeho výrobku DeWALT k závadě v důsledku vady materiálu nebo špatného výrobního zpracování, společnost DeWALT může zdarma vyměnit všechny vadné části, nebo dle vlastního uvážení, může zdarma vyměnit celou reklamovanou jednotku.

Společnost DeWALT si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli reklamací v rámci této záruky, která není podle názoru zástupce autorizovaného servisu v souladu s uvedenými smluvními podmínkami evropské záruky DeWALT.

Budete-li vyžadovat reklamací, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis DeWALT na internetu, v katalogu DeWALT nebo kontaktujte prodejce DeWALT na adresu, která je uvedena v tomto návodu.

Seznam autorizovaných prodejců DeWALT a všechny podrobnosti o našem poprodejném servisu najeznete na internetové adrese: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Tříkova 5b  
149 00 Praha 4  
Česká Republika  
Tel.: 261 009 772  
Fax: 261 009 784  
Servis: 244 403 247  
[www.dewalt.cz](http://www.dewalt.cz)  
[obchod@sbdinc.com](mailto:obchod@sbdinc.com)

## BAND SERVIS

K Pasekám 4440  
760 01 Zlín  
Tel.: 577 008 550,1  
Fax: 577 008 559  
[www.bandservis.cz](http://www.bandservis.cz)  
[bandservis@bandservis.cz](mailto:bandservis@bandservis.cz)

## K R E S S P O L. S.R.O.

Civílinská 325 / 7, Pod Civílnem  
794 01 Krnov  
Tel.: +420 603 891 357  
[www.kres.cz](http://www.kres.cz)  
[zakazky@kres.cz](mailto:zakazky@kres.cz)

Právo na případné změny vyhrazeno.

**12/2022**

**CZ****ZÁRUČNÍ LIST****SK****ZÁRUČNÝ LIST**

# **DEWALT®**

**TYP VÝROBKU:**

<b>CZ</b>	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
<b>SK</b>	Výrobný kód	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

**(CZ) Dokumentace záruční opravy****(SK) Dokumentácia záručnej opravy**

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zákazky	Závada	Razítko
SK	Číslo	Dátum príjmu	Dátum opravy	Číslo	Porucha	Podpis

**CZ**

Adresy servisu  
Band servis  
Klášterského 2  
CZ-140 00 Praha 4  
Tel.: 00420 244 403 247  
Fax: 00420 241 770 167

**CZ**

Band servis  
K Pasekám 4440  
CZ-760 01 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550,1  
Fax: 00420 577 008 559  
<http://www.bandservis.cz>

**CZ**

K R E S spol. s.r.o.  
Civillnská 325 / 7, Pod Civillnem  
CZ-794 01 Kroměříž  
Tel.: +420 603 891 357  
e-mail: [zakazky@kres.cz](mailto:zakazky@kres.cz)  
[www.kres.cz](http://www.kres.cz)

**SK**

Adresa servisu  
Band servis  
Paulínska ul. 22  
SK-917 01 Trnava  
Tel.: 00421 335 511 063  
Fax: 00421 335 512 624