
DEWALT

402117 - 03 RO

www.DEWALT.com

DWE7492

Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D




Fig. E




Fig. F




Fig. G




Fig. H




Fig. I




Fig. J




Fig. K




Fig. L




Fig. M




Fig. N




Fig. O




Fig. P




Fig. Q




Fig. R




Fig. S




Fig. T




Fig. U




Fig. V




Fig. W




Fig. X




Fig. Y




Fig. Z





Fig. AA



FIERĂSTRĂU CU MASĂ DE LUCRU

DWE7492

Felicitări!

Ați ales o unealtă DEWALT. Anii de experiență, cercetarea și inovarea minuțioase în ceea ce privește produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii celor mai de încredere pentru utilizatorii de ușoare electrice profesionale.

Specificații tehnice

		DWE7492-QS/GB	DWE7492-LX
Tensiune	V _{c.a.}	230	115
Tip		1	1
Putere motor (intrare)	W	2000	1700
Putere motor (ieșire)	W	1200	800
Turărie în gol	min ⁻¹	4800	4800
Diametrul discului	mm	250	250
Alțej disc	mm	30	30
Grosime corp disc	mm	2,0	2,0
Grosime cuțit de despicate	mm	2,3	2,3
Adâncime de tăiere la 90°	mm	77	77
Adâncime de tăiere la 45°	mm	55	55
Teșire	°	45-90	45-90
Înclinație la dreapta	°	45-90	45-90
Unghi ascuțit	°	30-90	30-90
Capacitate de tăiere de-a lungul fibrei	mm	825	825
Dimensiuni totale	mm	680 x 650 x 330	680 x 650 x 330
Greutate	kg	26,5	26,5

Valoarea zgromotului (suma vectorială a trei axe) conform EN62841-3-1:

L _{PA} (nivel presiune sonoră emisă)	dB(A)	92,0	92,0
L _{WA} (nivel putere sonoră)	dB(A)	105,2	105,2
K (marjă pentru nivelul sonor dat)	dB(A)	2	2

Nivelul de zgromot menționat în această fișă de informații a fost măsurat conform cu un test standardizat prevăzut de standardul EN62841 și poate fi folosit pentru compararea ușoarelor. Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.

AVERTISMENȚĂ: Nivelul declarat al zgromotului este valabil pentru aplicațiile principale ale ușoarei. Totuși, în cazul în care ușoala este utilizată pentru aplicații diferite, cu accesorii diferite sau întreținute necorespunzător, emisia de zgromot poate difera. Acest fapt poate mări semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru. De asemenea, trebuie luată în considerare o estimare a nivelului de expunere la vibrații în cazurile în care ușoala este opriță sau atunci când funcționează însă nu efectuează

practic nicio operație. Acest fapt poate reduce semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.

Identificați măsuri suplimentare de siguranță pentru a proteja operatorul de efectele vibrațiilor, cum ar fi: efectuați întreținerea ușoarei și a accesoriilor, păstrați mâinile calde, organizarea modelelor de lucru.

Declarație de conformitate CE

Directiva cu privire la Echipamentele Tehnologice



Fierăstrău cu masă de lucru DWE7492

DEWALT declară că aceste produse descrise în **Specificația tehnică** sunt conforme cu normele:

2006/42/EC, EN62841-1:2015 + AC:2015,
EN62841-3-1:2014 + AC:2015.

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2014/30/UE și 2011/65/UE. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați DEWALT la următoarea adresă sau să consultați coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele DEWALT.

Markus Rompel
Director tehnic
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
26.06.2018



AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul vătămării, citiți manualul de instrucții.

Definiții: Instrucțiuni de siguranță

Definițiile de mai jos descriu nivelul de importanță al fiecarui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiți manualul și să fiți atenți la aceste simboluri.

PERICOL: Indică o situație periculoasă imediată care, dacă nu este evitată, **va determina decesul sau vătămarea gravă**.

AVERTISMENT: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, **ar putea determina decesul sau vătămarea gravă**.

ATENȚIE: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, **poate determina vătămări minore sau medii**.

OBSERVAȚIE: Indică o practică **necorelată cu vătămarea corporala** care, dacă nu este evitată, **poate determina daune asupra bunurilor**.



Indică un pericol de şoc electric.



Indică risc de incendiu.

Avertizări generale de siguranță privind uneltele electrice



AVERTISMENT: Citiți toate avertizările de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu această uneală electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii și/sau vătămări grave.

PĂSTRAȚI TOATE AVERTIZĂRILE ȘI INSTRUCȚIUNILE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

Termenul „uneală electrică” din avertizări se referă la unaletă electrică (cu cablu) alimentată de la rețeaua de energie sau la unaletă electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.

1) Siguranța în zona de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate sau întunecate înclesc accidentele.
- Nu operați uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.** Uneltele electrice generează scânteie ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
- Tineți la distanță copiii și persoanele din jur în timp ce operați o uneală electrică.** Distragerea atenției poate conduce la pierderea controlului.

2) Siguranța electrică

- Ştecherele uneltelelor electrice trebuie să se potrivească cu priza.** Nu modificați niciodată ștecherul în vreun fel. Nu folosiți adaptoare pentru ștechere împreună cu uneletelele electrice împământate (legate la masă). Ștecherele nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate precum țevi, radiatoare, cuptoare și frigidere.** Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dvs. este împămânat sau legat la masă.
- Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau condiții de umedezi.** Apa pătrunsă într-o uneală electrică va spori riscul de electrocutare.
- Nu manipulați necorespunzător cablul.** Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a unelei electrice. **Tineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare.** Cablurile deteriorate sau încurate sporesc riscul electrocutării.
- Atunci când operați o uneală de lucru în aer liber, utilizați un prelungitor pentru exterior.** Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
- În cazul în care operarea unei uneletele electrice într-un spațiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizați**

o sursă de alimentare cu dispozitiv de protecție la curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.

3) Siguranța corporală

- Fiți precauți, fiți atenți la ceea ce faceți și respectați regulile de bun simț atunci când operați o uneală electrică.** Nu utilizați o uneală electrică atunci când sunteți obosiți sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației. Un moment de neatenție în timpul operării uneletelor electrice poate conduce la vătămări corporale grave.
- Utilizați echipamentul de protecție. Purgați întotdeauna ochelari de protecție.** Echipamentul de protecție precum măștile anti-praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiții de lucru vor reduce vătămările corporale.
- Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că comutatorul se află în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea unelei.** Transportarea uneletelor electrice îninând degetul pe comutator sau alimentarea cu tensiune a uneletelor electrice ce au comutatorul în poziția pornit înclesc producerea accidentelor.
- Îndepărtați orice cheie sau clește de reglare înainte de a porni uneală electrică.** O cheie sau un clește rămas atașat la o componentă rotativă a unelei electrice poate conduce la vătămări corporale.
- Nu vă întindeți pentru a apuca uneală de lucru. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul.** Acest lucru permite un control mai bun al unelei electrice în situații neașteptate.
- Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriți-vă părul, îmbrăcăminte și mănușile față de componente în mișcare.** Îmbrăcăminta largă, bijuterile sau părul lung pot fi prinse în componente în mișcare.
- În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesoriu pentru aspirația și colectarea prafului, asigurați-vă că aceste accesoriu sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.** Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existența prafului.
- Nu lăsați ca familiaritatea dobandită în urma utilizării frecvente a unelei să vă facă să deveniți neatenți și să ignorați principiile de securitate ale unelei.** O acțiune neatență poate cauza vătămarea gravă în decurs de o secundă.

4) Utilizarea și îngrijirea uneletelor electrice

- Nu forțați uneală electrică. Utilizați uneală electrică adecvată pentru aplicația dvs.** Uneala de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.

- b) **Nu utilizați unealta electrică în cazul în care comutatorul nu comută în poziția pornit și opriț.** Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie să fie reparată.
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul de la unealta electrică, dacă este detasabil, înaintea efectuării oricărui reglaj, modificării accesoriilor sau depozitării uneltelelor electrice.** Aceste măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a uneltei electrice.
- d) **Nu depozitați uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze.** Uneltelele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- e) **Întrețineți uneltele electrice și accesoriile. Verificați alinierarea necorespunzătoare sau blocarea componentelor în mișcare, ruperea componentelor și orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeți repararea uneltei electrice înainte de utilizare.** Multe accideante sunt cauzate de unelte electrice întreținute necorespunzător.
- f) **Păstrați uneltele de tăiat ascuțite și curate.** Este puțin probabil ca uneltele de tăiat cu tăișuri ascuțite și întreținute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai ușor de controlat.
- g) **Utilizați unealta electrică, accesoriile și cuțите unelei etc. conform acestor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea ce trebuie să fie efectuată.** Utilizarea unelei de lucru pentru operații diferite de cele conforme destinației de utilizare ar putea conduce la situații periculoase.
- h) **Tineți mâinile și suprafetele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și unoare.** Mânările și suprafetele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță a uneltei în situații neașteptate.

5) Service

- a) **Prevedeți repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice.** Astfel, vă asigurați că este păstrată siguranța unelei electrice.

Instrucțiuni de siguranță pentru fierastrăiele circulare de masă

1) Avertismente legate de apărătoare

- a) **Păstrați apărătoarele în poziție. Apărătoarele trebuie să fie în stare de funcționare și să fie montate corespunzător.** O apărătoare care este slăbită, deteriorată, sau nu funcționează corect trebuie să fie reparată sau înlocuită.
- b) **Folosiți întotdeauna apărătoarea de disc al fierastrăului, cuțit de despicare, pentru fiecare operațiune de tăiere în secțiune.** Pentru operațiile de tăiere în secțiune, în cazul în care pânza de fierastră taie

- complet prin grosimea piesei de prelucrat, alte dispozitive de siguranță ajută la reducerea riscului de rănire.
- c) **Reatașați imediat sistemul de protecție, după terminarea unei operații (cum ar fi fălțuirea), care necesită îndepărțarea apărătoarei, a cuțitului de despicare sau a dispozitivului de prevenire a reculului.** Apărătoarea, cuțitul de despicare și dispozitivul de prevenire a reculului ajută la reducerea riscului de rănire.
 - d) **Asigurați-vă că discul fierastrăului nu este în contact cu piesa de lucru, cuțitul de despicare sau apărătoarea, înainte de a porni comutatorul.** Contactul neintenționat al acestor elemente cu pânza de fierastră reprezintă un risc de accidentare.
 - e) **Reglați cuțitul de despicare conform instrucțiunilor din acest manual.** Distanțarea, poziționarea și alinierea incorectă pot anula efectul cuțitului de despicare de prevenire a posibilității reculului.
 - f) **Pentru funcționarea cuțitului de despicare și a dispozitivului de prevenire a reculului, acesta trebuie să fie cuplat în piesa de prelucrat.** Cuțitul de despicare și dispozitivul de prevenire a reculului sunt ineficiente la tăierea pieselor care sunt prea scurte pentru a fi cuplat cuțitul de despicare și dispozitivul de prevenire a reculului. În aceste condiții un recul nu poate fi prevenit prin cuțitul de despicare și dispozitivul de prevenire a reculului.
 - g) **Utilizați discul de fierastrău corespunzător pentru cuțitul de despicare.** Pentru funcționarea adecvată a cuțitului de despicare, diametrul discului trebuie să se potrivească cu cuțitul de despicare și corpul discului trebuie să fie mai subînă de către discului trebuie să fie mai mare decât grosimea cuțitului de despicare.
- 2) Avertismente cu privire la procedurile de tăiere**
- a) **PERICOL: Niciodată nu puneti degetele sau mâinile în apropierea sau în linie cu discul de fierastrău.** Un moment de neatenție sau o alunecare ar putea direcționa mâna spre discul de fierastră și poate duce la vătămări corporale grave.
 - b) **Avansați piesa de prelucrat în discul fierastrăului numai în sens opus direcției de rotație.** Avansul piesei de prelucrat în aceeași direcție pe care se rotește discul deasupra mesei, poate face ca piesa de prelucrat și mâna să fie trase în discul de fierastră.
 - c) **Niciodată nu folosiți calibrul pentru tăieturi oblice pentru a avansa piesa de lucru la despicare și nu folosiți rigla de ghidaj ca un opriitor de lungime la tăierea transversală cu calibrul pentru tăieturi oblice.** Ghidarea piesei de prelucrat cu rigla de ghidaj și calibrul de tăiere oblică, în același timp, crește probabilitatea de blocare a discului de fierastră și de recul.
 - d) **La despicare, aplicați întotdeauna forța de avans a piesei între rigla de ghidaj și discul de fierastrău.** Utilizați un element de împingere atunci când distanța dintre rigla de ghidaj și discul de fierastră este mai mică

- de 150 mm, și folosiți un bloc de împingere atunci când această distanță este mai mică de 50 mm.** Dispozitivele de asistență vor păstra mâna la o distanță sigură față de discul de fierastrău.
- e) **Utilizați numai bâțul de împingere furnizat de fabricant sau construit în conformitate cu instrucțiunile.** Acest element de împingere asigură o distanță suficientă a mâinii față de discul de fierastrău.
- f) **Nu utilizați niciodată un element de împingere deteriorat sau tăiat.** Un element de împingere deteriorat se poate rupe provocând alunecarea mâinii în discul de fierastrău.
- g) **Nu efectuați nicio operație cu mâinile neprotejate.** Folosiți întotdeauna rigla de ghidaj sau calibrul de tăiere oblică pentru a **poziționa și ghida piesa de prelucrat**. Operarea cu „mâinile libere” înseamnă utilizarea mâinilor dumneavoastră pentru a sprinji sau a ghida piesa de prelucrat, în locul unei rgle de ghidaj sau a unui calibru de tăiere oblică. Tăierea cu mâinile libere duce la nealinierie, blocare și recul.
- h) **Nu atingeți niciodată în jurul sau în spatele pânzei de fierastrău.** Atingerea unei piese de lucru poate duce la contactul accidental cu discul de fierastrău în mișcare.
- i) **Asigurați un suport auxiliar al piesei de lucru și/ sau părților laterale ale mesei de fierastrău pentru piesele lungi și/sau lată pentru a le menține drepte.** O piesă de lucru lungă și/sau lată are tendința să pivoteze pe marginea mesei, cauzând pierderea controlului, blocarea fierastrăului și reculul.
- j) **Avansați piesa la lucru la un ritm constant. Nu îndoiați sau răsuciți piesa de prelucrat. În cazul în care se produc blocări, porniți mașina imediat, deconectați unealta, apoi eliminați blocajul.** Blocarea discului de fierastrău în piesa de prelucrat poate provoca un recul sau poate să blocheze motorul.
- k) **Nu îndepărtați bucățile de material tăiat, în timp ce fierastrăul funcționează.** Materialul poate fi prins între riglă sau partea de interior apărătoarei discului de fierastrău și discul de fierastrău, trăgând degetele în discul de fierastrău. Opriti fierastrăul și aşteptați până când discul de fierastrău se oprește, înainte de îndepărarea materialului.
- l) Utilizați o riglă auxiliară în contact cu partea de sus a mesei la tăierea de-a **lungul fibrei pieselor mai mici de 2 mm grosime**. O piesă de lucru subțire poate pătrunde sub rigla de ghidaj și poate provoca un recul.
- 3) Cauzele producerii reculului și avertizările aferente acestuia**
- Reculul este o reacție bruscă a piesei din cauza unei, discuri de fierastrău blocată, ciupită sau a unei piese de prelucrat nealiniată în raport cu discul de fierastrău sau când o parte a piesei se blochează între discul de fierastrău și rigla de ghidaj sau un alt obiect fix. Cel mai frecvent în timpul reculului, piesa de prelucrat este ridicată pe masă din partea din spate a discului de fierastrău și este propulsată spre operator.
- Reculul este rezultatul utilizării greșite și/sau procedurilor sau condițiilor incorecte de operare a fierastrăului și pot fi evitate adoptând măsurile de precauție menționate în continuare.
- a) **Nu stați niciodată în mod direct în linie cu discul de fierastrău. Poziționați-vă întotdeauna corpul pe aceeași parte a discului de fierastrău ca rigla.** Reculul poate propulsa piesa cu viteză mare către oricare se află în față și în linie cu discul de fierastrău.
- b) Niciodată nu stați peste sau în spatele discului de fierastrău pentru a trage sau pentru a **sprinji piesa de prelucrat**. Contactul accidental cu discul de fierastrău poate să apară sau reculul poate trage degetele în discul de fierastrău.
- c) **Nu țineți și apăsați piesa de prelucrat, care este tăiată împotriva discului de fierastrău în rotație.** Apăsând piesă de prelucrat în timpul tăierii împotriva discului de fierastrău va crea un blocaj și un recul.
- d) **Aliniați rigla astfel încât să fie paralelă cu discul de fierastrău.** O riglă nealiniată va prinde piesa de prelucrat împotriva discului de fierastrău și va provoca un recul.
- e) **Utilizați o placă de ghidaj pentru a ghida piesa de lucru împotriva mesei și a riglei atunci când se efectuează tăieturi fără pătrundere, cum ar fi cele de făltuire.** O placă de ghidaj ajută la controlul piesei de prelucrat, în cazul unui recul.
- f) **Spriniți panourile mari pentru a minimiza riscul de agățare a discului de fierastrău și de recul.** Panourile mari au tendința de a se îndoia sub propria greutate. Suporțul trebuie să fie plasat sub toate porțiunile panoului care depășește blatul mesei.
- g) Procedați cu grijă când tăiați o piesă de prelucrat, care este răsucită, cu noduri, deformată sau nu are o margine dreaptă de ghidare cu un calibru de tăiere oblică sau de-a **lungul riglei**. O piesă de lucru deformată, cu noduri sau răsucită este instabilă și provoacă nealinierie cu discul de fierastrău, blocarea și reculul.
- h) Nu tăiați niciodată mai mult de o **piesă de prelucrat, și nu tăiați piese stivuite vertical sau orizontal**. Până de fierastrău poate ridica una sau mai multe piese și poate cauza reculul.
- i) **Atunci când reporniți fierastrăul introdus în piesa de prelucrat, centrați discul acestuia în tăietură, verificați ca dinții acestuia să nu fi intrat în material.** În cazul în care discul fierastrăului se blochează, acesta poate să iasă din piesă sau să ricoșeze din piesa de prelucrat atunci când fierastrăul este repornit.
- j) **Mențineți discurile de fierastrău curate, ascuțite și în stoc suficient. Nu utilizați niciodată discuri de fierastrău deformate sau discuri de fierastrău cu dinții crăpați sau rupti.** Discurile de fierastrău ascuțite și reglate în mod corespunzător reduc blocajele și reculul.
- 4) Avertismente privind procedura de operare la fierastrăul de masă**
- a) **Opriti fierastrăul de masă și deconectați altă alimentare când scoateți inserția mesei, la schimbarea discului de fierastrău sau când faceți**

- ajustări la dispozitivul de prevenire a reculului sau cuțitul de despicare sau apărătoarea discului sau când aparatul este lăsat nesupravegheat.** Măsurile de precauție vor preveni accidentele.
- b) **Nu lăsați niciodată fierastrăul de masă să funcționeze nesupravegheat. Opriti-l și nu-l părașiți, până când nu se oprește complet.** Un fierastrău nesupravegheat în funcționare este un pericol necontrolat.
 - c) **Amplasați fierastrăul de masă într-o zonă bine luminată și nivelată, unde vă puteți menține o bună poziție și un bun echilibru.** În cazul în care ar trebui să fie instalat într-o zonă care oferă spațiu un suficient pentru a manipula cu ușurință dimensiunea piesei. Zonele întunecate, îngheșuite și podelele alunecoase reprezintă pericole de accidentări.
 - d) **Curătați în mod frecvent și îndepărtați rumegușul de sub masa fierastrăului și/sau dispozitivul de colectare a prafului.** Rumegușul acumulat este combustibil și se poate auto-aprinde.
 - e) **Fierastrăul cu masă de lucru trebuie montat în poziție fixă.** Un fierastrău cu masă care nu este fixat în mod corespunzător se poate mișca sau răsturna.
 - f) **Eliminați sculele, bucățile de lemn, etc de masă înainte de pornirea fierastrăului.** Distragerea atenției sau un potențial blocaj pot fi periculoase.
 - g) Utilizați întotdeauna discuri de dimensiunea și forma corectă (diamantate față de rotunde) a **orificiilor arborelor.** Discurile de fierastrău care nu se potrivesc cu componentele de montaj ale fierastrăului vor funcționa excentric, determinând pierderea controlului.
 - h) **Nu folosiți niciodată discuri deteriorate sau dispozitive de montare incorecte, cum ar fi flanșe, șaipe ale discului, suruburi sau piulițe.** Aceste mijloace de montare au fost proiectate special pentru fierastrăul dumneavoastră, pentru operarea în condiții de siguranță și pentru performanțe optime.
 - i) Nu stați niciodată pe masă, nu o **utilizați ca un scaun.** Răniri grave ar putea apărea în cazul în care unealta este răsturnată sau dacă discul de tăiere este atinsă accidental.
 - j) Asigurați-vă că discul de fierastrău este instalat pentru a se roti în direcția corespunzătoare. **Nu folosiți discuri de polizare, perii de sărmă sau discuri abrazive pe un fierastrău cu masă.** Instalarea necorespunzătoare a discului de fierastrău sau utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate poate cauza o rănire gravă.

Reguli suplimentare de siguranță specifice pentru fierastralele cu masă



AVERTISMENȚĂ: Tăierea materialelor plastice, a lemnului tratat și a altor materiale pot cauza acumularea materialului topit pe vârful dinților și pe corpul discului de fierastrău, crescând riscul ca discul să se supraîncâlzească și să se îndoiească în timpul tăierii.

- **Evitați pozițiile incomode, unde o alunecare bruscă poate determina o mână să se miște într-un disc de fierastrău.**

- **Nu încercați să preluați materiale în apropierea discului de pe masa de fierastrău în timp ce discul se rotește.**
- **Nu atingeți niciodată în spatele sau în jurul sculei de tăiere nici una dintre mâini pentru a ține piesa de prelucrat.**
- **Tineți brațele, mâinile și degetele departe de disc pentru a preveni vătămări grave.**
- **Utilizați un element de împingere adecvat aplicației pentru a împinge piesele de prelucrat prin fierastrău.** Un element de împingere este un baston din lemn sau plastic, adesea simplu de realizat, care trebuie folosit ori de căte ori mărimea sau forma piesei de prelucrat vă va determina să vă așezați mâinile la o distanță de 152 mm de disc.
- **Utilizați elemente de fixare, cleme, dispozitive de prindere sau plăci pană pentru a ajuta la ghidarea și controlul piesei de prelucrat.** Accesorile pentru utilizarea cu unealta dumneavoastră sunt disponibile la costuri suplimentare la distribuitorul local sau la Centrala de service autorizat.
- **Nu executați spintecări, tăieri transversale sau orice altă operație cu mâna liberă.**
- **Nu atingeți niciodată în jurul sau peste discul de fierastrău în timp ce discul se rotește.**
- **Stabilitatea.** Asigurați-vă că fierastrăul de masă este fixat ferm pe o suprafață sigură înainte de utilizare și că nu se mișcă.
- **Fierastrăul de masă trebuie așezat numai pe o suprafață nivelată și stabilă.** Zona de lucru trebuie să fie liberă de obstacole și pericole care pot duce la împiedicare. Nici un material sau unelte nu trebuie să fie așezate pe fierastrău.
- **Nu tăiați niciodată metale, plăci de ciment sau zidărie.** Anumite materiale artificiale au instrucțiuni speciale pentru tăierea fierastralelor de masă. Respectați recomandările producătorului în permanență. Acest fapt poate conduce la deteriorarea fierastrăului și la vătămare corporală.
- Nu instalați un disc de zidărie diamantat și nu încercați să folosiți fierastrăul de masă ca fierastrău pentru tăieri umede.
- **Placa de secționare corectă trebuie să fie blocată în permanență pentru a reduce riscul ca o piesă de prelucrat să fie proiectată și pentru a reduce riscul posibilelor vătămări.**
- **Purtăți mănuși când manipulați discurile de fierastrău.**
- **Utilizați discul de fierastrău corect la operația pentru care a fost realizat.** Discul trebuie să se rotească spre partea frontală a fierastrăului. Întotdeauna strângeti bine piulița arborelor. Înainte de utilizare, inspectați discul pentru a vedea dacă prezintă fisuri sau dinți lipsă. Nu folosiți un disc deteriorat sau tocit.
- **Nu încercați niciodată să eliberați un disc de fierastrău blocat fără a opri mai întâi mașina și a deconecta mașina de la sursa de alimentare.** Dacă o piesă de prelucrat sau o piesă de tăiere este blocată în interiorul ansamblului de protecție a discului, răsuțici fierastrăul și așteptați oprirea discului înainte de a ridica ansamblul de protecție și de a scoate piesa.
- **Nu porniți niciodată mașina cu piesa de prelucrat pe disc pentru a reduce riscul aruncării unei piese de prelucrat și a vătămării corporale.**

- Nu stați cu nicio parte a corpului în linie cu discul.** Poate apărea vătămarea personală. Poziționați-vă lateral față de disc.
- Nu efectuați nicio lucrare de instalare, asamblare sau setare la masa/suprafața de lucru când mașina funcționează.** O alunecare bruscă poate face ca mâna să pătrundă într-un disc de fierastrău. Aceasta ar putea provoca rănirea gravă.
- Nu efectuați niciodată reglaje în timp ce fierastrăul este în funcțiune, cum ar fi repozitionarea sau îndepărțarea apărătorii, blocarea ștecherului tălpilor sau ajustarea înălțimii discului.**
- Curățați masa/zona de lucru înainte de a părăsi mașina.** Blocați comutatorul în poziția „OPRIT” și deconectați mașina de la rețea electrică pentru a preveni utilizarea neautorizată.
- Întotdeauna blocați reglajul ghidajului paralel și inclinat, înainte de a tăia.**
- Evitați supraîncălzirea vârfurilor discului de fierastrău.** Păstrați materialul în mișcare și paralel cu ghidajul. Nu forțați piesa în disc.
- Dacă tăiați materialele din plastic, evitați să topiți plasticul.**
- Nu lăsați o placă lungă (sau o altă piesă de prelucrat) fără o suportă, astfel încât arcul plăcii să determine deplasarea pe masă rezultând pierderea controlului și posibile răniri.** Asigurați suportul adecvat pentru piesa de prelucrat, în funcție de mărimea acesteia și de tipul de operație care trebuie efectuată. Țineți ferm piesa de prelucrat pe ghidaj și apăsați pe suprafață mesei.
- Dacă acest fierastrău face un zgomot neobișnuit sau dacă vibrează excesiv, opriți imediat funcționarea, opriți mașina și deconectați unealta de la alimentarea electrică până când problema este identificată și remediată.** Contactați un centru de service DEWALT, un centru de service autorizat DEWALT sau un service calificat dacă problema nu poate fi identificată.
- Nu operați această mașină până când nu este complet asamblată și instalată în conformitate cu instrucțiunile.** Aparatul asamblat incorrect poate conduce la apariția unei situații periculoase.
- Nu încercați NICIODATĂ să tăiați o stivă de piese nefixate, deoarece acest lucru ar putea conduce la pierderea controlului și la recul.** Sprinjiți corespunzător toate materialele.

Discurile fierastrăului

- AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de recul și pentru a asigura o tăiere adekvată, splitterul și cuțitul de despicate trebuie să aibă grosimea corespunzătoare pentru discul folosită. Dacă se utilizează un alt disc, verificați grosimea corpului (plăcii) și lățimea discului (tăiere) marcate pe disc sau pe ambalajul discului. Grosimea splitterului și a cuțitului de despicate trebuie să fie mai mare decât grosimea corpului și mai mică decât lățimea cuțitului.
- Nu utilizați discuri de fierastrău care nu corespund dimensiunilor menționate în **Specificația tehnică**. Nu utilizați distanțiere pentru a potrivi discul pe ax. Utilizați doar discurile specificate în acest manual, care respectă norma EN847-1, dacă urmează să fie utilizate pentru lemn și materiale similare.

- Luăți în considerare aplicarea unor discuri special concepute pentru reducerea zgomotului.
- Nu utilizați discuri de mare viteză din oțel (HS).
- Nu utilizați discuri de fierastrău crăpate sau deteriorate.
- Asigurați-vă că discul aleasă este adevarată pentru materialul ce urmează a fi tăiat.
- Portați întotdeauna mănuși pentru manipularea discurilor de fierastrău și a materialelor rugoase. Discurile de fierastrău trebuie să fie transportate într-un suport, dacă este posibil.

Riscuri reziduale

Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării fierastrăielor:

- vătămări cauzate de atingerea componentelor ce se rotesc
- În ciuda aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea sunt:
 - Afectarea auzului.
 - Riscul de accidente cauzate de componente neacoperite ale discului rotative a fierastrăului.
 - Riscul de vătămări la schimbarea discului fără mănuși.
 - Riscul de strivire a degetul la deschiderea apărătorilor.
 - Pericole asupra sănătății cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma tăierii lemnului, în special a stejarului, fagului și MDF.

Următorii factori influențează producerea zgomotului:

- materialul de debităt
- tipul de disc de fierastrău
- forța de avans
- întreținerea uneletii

Următorii factori influențează expunerea la praf:

- discuri de fierastrău uzate
- extractor de praf cu o putere de aspirare mai mică de 20 m/s
- piesă de prelucrat impropriu dirijată

Siguranța electrică

Motorul electric a fost conceput pentru a fi alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificați întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații.



Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare dublă în conformitate cu standardul EN60745, prin urmare, nu este necesară împământarea.

- AVERTIZARE:** Unitățile de 115 V trebuie să fie operate printr-un transformator de izolare de siguranță, cu ecran conectate la împământare între bobina principală și cea secundară.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu special pregătit, disponibil la unitatea de service DEWALT.

Inlocuirea ștecherului

(numai pentru Marea Britanie și Irlanda)

În cazul în care trebuie instalat un ștecher de alimentare nou:

- Eliminați în siguranță ștecherul vechi.
- Conectați conductorul maro la borna sub tensiune din ștecher.
- Conectați cablul albastru la borna neutră.

AVERTIZARE: Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare.

Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ștecherale de bună calitate. Siguranță recomandată: 13 A.

Utilizarea unui cablu prelungitor

În cazul în care este necesar un cablu prelungitor, utilizați un cablu prelungitor aprobat, cu 3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită a acestei unele (consultați **Specificația tehnică**). Dimensiunea minimă a cablului este 1,5 mm²; lungimea maximă este 30 m.

Atunci când utilizați un tambur cu cablu, desfășurați întotdeauna complet cablul.

Conținutul ambalajului

Ambalajul conține:

- 1 Utilaj parțial asamblat
- 1 Ghidaj paralel
- 1 Calibru pentru tăieturi oblice
- 1 Disc de fierastrău
- 1 Ansamblu apărătoare superioară a discului
- 1 Placă de secționare
- 2 Chei pentru disc
- 1 Element de împingere
- 1 Adaptor de extragere a prafului
- 1 Manual de instrucțiuni
- Verificați eventualele deteriorări ale unelei, ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut surveni în timpul transportului.
- Acordați timpul necesar pentru a citi integral și pentru a înțelege acest manual înaintea utilizării.

Marcajele prezente pe unealtă

Pictogramele următoare sunt afișate pe unealtă:



Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.



Purtați echipament de protecție pentru urechi.



Purtați echipament de protecție pentru ochi.



Purtați echipament de protejare a respirației.



Țineți mâinile la distanță față de zona de tăiere și de disc.



Grosime splitter sau cuțit de despicare



Grosimea corpului discului și lățimea discului



Diametru disc fierastrău



Manetă de deblocare a apărătorii discului



Blocați/deblocați capacul de la comutatorul principal.



Deconectați fierastrăul de la rețeaua electrică înainte de a schimba discul



Protejați cablul de alimentare/ștecherul față de umiditate și marginile ascuțite ale discului de fierastrău

Amplasarea codului pentru dată (Fig. A)

Codul pentru dată **51**, care include, de asemenea, anul de fabricație este imprimat pe carcasa.

Exemplu:

2018 XX XX

Anul fabricației

Descriere (Fig. A, B)



AVERTISMENT: Nu modificați niciodată unealta electrică sau vreo componentă a acesteia. Acest fapt ar putea conduce la deteriorări sau vătămări corporale.

- 1 Mașă
- 2 Disc
- 3 Indicator scală spintecare
- 4 Buton de reglare fină
- 5 Manetă de blocare a șinelor
- 6 Rotiță de reglare a adâncimii discului
- 7 Manetă de blocare pentru tăierea înclinată
- 8 Comutator Pornit/Oprit
- 9 Găuri de montare
- 10 Calibru pentru tăieturi oblice
- 11 Ansamblu apărătoare disc
- 12 Manetă de deblocare a apărătorii discului
- 13 Splitter
- 14 Port de extragere praf
- 15 Port de extragere a prafului pe apărătoare
- 16 Placă de secționare
- 17 Ghidaj de spintecare
- 18 Blocare ghidaj paralel
- 19 Suport de lucru/ghidaj de spintecare îngust (indicat în poziția de depozitare)
- 20 Chei pentru disc
- 21 Băț de împingere (ilustrat în poziția de depozitare)
- 50 Mânere de transport
- 52 Cuțit de tăiere fără pătrundere (prezentat în poziție de depozitare)

Destinația de utilizare

Fierăstrăul cu masă de lucru DWE7492 este conceput pentru aplicații profesionale de spintecare, tăiere transversală, tăiere oblică și înclinată pe diverse materiale, cum ar fi lemn, materiale compozite pe bază de lemn și materiale plastice.

NU utilizați în condiții de umezeală sau în prezența lichidelor sau a gazelor inflamabile.

Nu utilizați pentru a tăia metal, plăci de ciment sau zidărie.

NU folosiți freze de modelare la acest tip de fierăstrău.

NU efectuați tăieturi conice fără un accesoriu conic.

NU utilizați fierăstrăul pentru decupaje prin plonjare sau tăiere cavă.

Aceste fierăstriae cu masă de lucru sunt unelte electrice profesionale.

NU permiteți copiilor să intre în contact cu unealta. Este necesară supravegherea atunci când unealta este folosită de operatori neexperimentați.

- Copii mici și persoane infirme.** Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii mici sau persoane infirme fără supraveghere. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea sunt supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii nu trebuie lăsați niciodată singuri cu acest produs.

ASAMBLAREA

AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriți unealta și deconectați-o de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice reglaje sau de a demonta/instala atașamente sau accesorii.

O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

Despachetarea

- Scoateți cu grijă fierăstrăul din ambalaj.
- Mașina este complet asamblată, cu excepția rigle de ghidaj, a ansamblului de protecție a discului, a calibrului de tăiere oblică, a cheilor de disc și a portului de extragere a prafului.
- Finalizați asamblarea respectând instrucțiunile descrise mai jos.

AVERTIZARE: Tineți întotdeauna elementul de împingere în poziția sa atunci când nu îl utilizați.

Montarea discului fierăstrăului (fig. A, C)

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul vătămării, opriți unitatea și deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a instala și a scoate accesorile, înainte de a efectua reglaje sau modificări de instalare sau atunci când efectuați reparații. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

AVERTIZARE: La montarea discului de fierăstrău, purtați mănuși de protecție. Dintii discurilor de fierăstrău sunt foarte ascuțiti și pot fi periculoși.



AVERTIZARE: Discul fierăstrăului **TREBUIE** să fie înlocuit conform descrierii din această secțiune. Utilizați **DOAR** discurile de fierăstrău menționate în specificațiile tehnice. Recomandăm discurile DT4226. Nu montați **NICIODATĂ** alte discuri de fierăstrău.



AVERTISMENT: Nu atingeți discul fierăstrăului imediat după utilizare, lăsați-o să se răcească. Discul fierăstrăului devine foarte fierbinte în timpul utilizării.

OBSERVAȚIE: Această unealtă are un disc instalat din fabrică.

- Ridicați arborele discului de fierăstrău la înălțimea maximă, rotind rotiță de reglare și înălțimii discului **6** în sens orar.

- Demontați placa de secțiuneare **16**. Consultați secțiunea **Montarea plăcii de secțiuneare**.

- Folosind cheile **20**, slăbiți și scoateți piulița arborelui **22** și flanșa **24** de pe arborele fierăstrăului, rotind în sens antior.

- Așezați discul fierăstrăului pe arbore **23**, asigurându-vă că dintii discului **2** sunt orientați în jos spre partea din față a bancului. Asamblați șaibele și piulița arborelui pe ax și strângeți manual piulița arborelui **22** cât mai mult posibil, asigurându-vă că discul fierăstrăului atinge șaiba internă și că flanșa externă **24** atinge discul. Asigurați-vă că porțiunea flanșei cu diametrul cel mai mare atinge discul. Asigurați-vă că axul și șaibele sunt lipsite de praf și reziduuri.

- Pentru a împiedica rotirea axului atunci când strângeți piulița arborelui, utilizați capătul deschis al cheii pentru discuri **20** pentru a fixa axul.

- Folosind cheia pentru arbore, strângeți piulița arborelui **22** rotind-o în sens orar.

- Înlocuiți placa de secțiuneare.



AVERTIZARE: Verificați întotdeauna indicatorul ghidajului paralel și ansamblul apărătorii discului după înlocuirea discului.

Montarea ansamblului protecției discului/cuțitul de despicare (fig. A, D)



AVERTIZARE: Utilizați ansamblul apărătorii pentru toate aplicațiile de tăiere în secțiune.



AVERTISMENT: Utilizați cuțitul de despicare pentru a nu efectua tăierea atunci când ansamblul de protecție a discurilor nu poate fi utilizat.



AVERTISMENT: Inserați ansamblul apărătoarei discului și a cuțitului de tăiere fără pătrundere în același timp în clemă.

OBSERVAȚIE: Ferăstrăul este livrat cu un cuțit de tăiere fără pătrundere instalat.

- Ridicați arborele discului de fierăstrău la înălțimea maximă.

- Instalați ansamblul de protecție a discurilor prin tragerea manetei de eliberare a apărătorii **12** și prin introducerea fie a cuțitului de tăiere fără pătrundere **52** sau a ansamblului de protecție a discului **11**, până când se desprinde.

- Eliberați maneta, asigurați-vă că plăcile de prindere sunt complet închise și fixați bine splitterul.



AVERTIZARE: Înainte de a conecta fierăstrăul cu masă de lucru la sursa de alimentare sau înainte de a-l pune în funcțiune, inspectați întotdeauna ansamblul apărătorii discului.

pentru a vă asigura de alinierea corespunzătoare a acestuia și de jocul dintre acesta și discul fierăstrăului. Verificați alinierea după fiecare modificare a unghiului de înclinare.

AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, NU utilizați fierăstrăul dacă ansamblul discului nu este fixat bine pe poziție.

Atunci când este aliniat corect, splitterul **13** sau cuțitul de despicate **52** va fi în linie cu discul, atât la nivelul de sus al mesei, cât și în partea superioară a discului. Folosind o riglă, asigurați-vă că discul **2** este aliniat cu splitterul **13** sau cuțitul de despicate **52**. Cu alimentarea electrică deconectată, acionați reglajele pentru înălțimea și înclinarea discului la extremitatea cursei și asigurați-vă că ansamblul apărătorii discului nu atinge în nicio operație discul. Consultați **Alinarea ansamblului apărătorii/splitterului cu discul**.

AVERTIZARE: Montarea și aliniera corectă a ansamblului apărătorii discului sunt esențiale pentru funcționarea în siguranță!

Pentru demontarea ansamblului protecției discului/cuțitul de despicare (fig. D)

1. Trageți maneta de dispozitivului de protecție **12**.
2. Ridicați ansamblul de protecție a discurilor **11** sau cuțitul de despicare **52**.

Montarea plăcii de secționare (fig. E)

1. Aliniați placa de secționare **16** conform ilustrației din figura E și introduceți clapetele de pe spatele acesteia în orificiile de pe partea din spate a deschiderii bancului.
2. Rotiți șurubul de blocare **40** în sens orar la 90° pentru a bloca inserția mesei pe poziție.
3. Placa de secționare include patru șuruburi de reglare **25**, cu ajutorul cărora aceasta este ridicată sau coborâtă. Atunci când este reglată corect, partea din față a plăcii de secționare trebuie să fie dreaptă sau ușor sub suprafață mesei și fixată pe poziție. Partea din spate a plăcii de secționare trebuie să fie dreaptă sau să se afle ușor deasupra mesei.

AVERTIZARE: Nu utilizați niciodată unealta fără placa de secționare. Înlocuiți imediat placa de secționare dacă este uzată sau deteriorată.

Pentru a demonta placa de secționare

1. Demontați placa de secționare **16** rotind șurubul de blocare **40** la 90° în sens anterior
2. Folosind orificiul pentru deget **26**, trageți placa în sus și spre înainte pentru a expune interiorul fierăstrăului. NU puneți fierăstrăul în funcțiune fără placa de secționare. Dacă utilizați un disc dado, folosiți placa dado adecvată pentru secționare (vândută separat).

Montarea ghidajului de paralel (fig. F)

Ghidajul paralel poate fi instalat în două poziții pe partea dreaptă (Poziția 1 pentru spintecare între 0 mm 62 cm și poziția 2 pentru spintecare între 20,3 cm și 82,5 cm.) și într-o poziție pe partea stângă a mesei.

1. Deblocați încuietorile ghidajului paralel **18**.

2. Înăнд ghidajul înclinat, aliniați șifturile de fixare pe poziție (față și spate) **29** de pe șinele ghidajului cu fantele de pe capul ghidajului **30**.
3. Glisați fantele de pe cap pe șifturi și roțiți ghidajul în jos până când se asează pe șine.
4. Blocați ghidajul pe poziție închizând încuietorile față și spate **18** pe șine.

Montarea pe masa de lucru (Fig A)

AȚENȚIE: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale, asigurați-vă că fierăstrăul cu masă de lucru este fixat bine pe o suprafață stabilă înainte de utilizare.

AȚENȚIE: Asigurați-vă că suprafața este suficientă de stabilă astfel încât piesele mari de material să nu determine răsturnarea acestuia în timpul utilizării.

Fierăstrăul cu masă de lucru trebuie montat în poziție fixă. În vederea montării, sunt prevăzute patru orificii **9** în baza uneltei. Vă recomandăm insistent să utilizați aceste găuri pentru a ancora fierăstrăul pe masa de lucru sau alt cadru rigid fix.

1. Centrați fierăstrăul pe o piesă dreaptă de placaj de 12,7 mm.
2. Marcați cu un creion pozițiile celor două găuri de montare din spate (distanțe la 220 mm) pe cadrul fierăstrăului. Apoi, măsuраți înainte 498,5 mm pentru cele două orificii frontale la distanțe de 230 mm.
3. Demontați fierăstrăul și faceți găuri de 9 mm în locurile pe care tocmai le-ați marcat.
4. Poziționați fierăstrăul peste cele patru găuri pe care le-ați făcut în placaj și introduceți patru șuruburi de 8 mm DE JOS ÎN SUS. Montați șabi și piulițe de 8 mm pe partea de sus. Strângeți bine.
5. Pentru a împiedica zgârierea cu capetele șuruburilor a suprafeței pe care prindeți fierăstrăul, fixați două stinghii de lemn pe partea de jos a bazei din placaj. Aceste stinghii pot fi fixate cu șuruburi pentru lemn, instalate de sus în jos, cu condiția să nu iasă prin partea inferioară a stinghiei.
6. Folosiți o clemă în „C” pentru a fixa baza din placaj pe masa de lucru ori de către ori utilizați fierăstrăul.

REGLAJE

Reglarea discului (Fig. G)

Alinarea discului (paralel cu fanta pentru tăieturi oblice)

AVERTIZARE: Pericol de tăiere. Verificați discul la 0° și 45°, pentru a vă asigura că nu lovește placa de secționare, cauzând vătămări corporale.

Dacă discul pare să fie aliniat incorrect cu fanta pentru tăieturi oblice de pe masă, va necesita calibrarea în vedere alinierii. Pentru a realini discul și fanta pentru tăieturi oblice, utilizați procedura următoare:

AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul vătămării, opriți unitatea și deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a instala și a scoate accesorile, înainte de a efectua reglajele sau modificările de instalare sau atunci când efectuați reparării. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

- Folosind o cheie hexagonală de 5 mm, slăbiți elementele de prindere ale consolei pivotului din spate **32**, amplasate sub banc, suficient de mult pentru a permite deplasarea laterală a consolei.
- Reglați consola până când discul este paralel cu fanta calibrului pentru tăieri oblice.
- Strângeți elementele de prindere ale consolei pivotului din spate la un cuplu de 12,5–13,6 Nm (110–120 in-lbs).

Reglarea înălțimii discului (Fig. A)

Discul poate fi ridicat și coborât rotind rotația de reglare a înălțimii discului **6**.

Așurăți-vă că primii trei dinți superiori ai discului străpung ușor suprafața de sus a piesei de prelucrat în timpul tăierii cu fierastrăul. Acest lucru va asigura faptul că un număr maxim de dinți îndepărtează materialul în orice moment, determinând, astfel, o performanță optimă.

Alinierea ansamblului apărătorii/splitterului cu discul (fig A, H)

- Demontați placa de secționare. Consultați secțiunea **Demontarea plăcii de secționare**.
- Ridicați discul la adâncimea maximă de tăiere și la unghiul de înclinare de 0°.
- Localizați cele trei șuruburi mici de reglare **39** de lângă butonul de blocare a ansamblului apărătorii **38**. Aceste șuruburi vor fi utilizate pentru a regla poziția ansamblului apărătorii.
- Așezați o riglă pe masă pe două accesorii de disc. Splitterul **13** nu trebuie să atingă rigla. Dacă este necesar, slăbiți cele două șuruburi mai mari de blocare **41**.
- Reglați șuruburile mici de reglare **39** pentru a deplasa splitterul conform cu poziția notată la pasul 4. Așezați rigla pe partea opusă a discului și repetați reglajele, după cum este necesar.
- Dacă este necesar, strângeți ușor cele două șuruburi mai mari de blocare **41**.
- Așezați un echer pe splitter, pentru a verifica dacă acesta este în poziție verticală și aliniată cu masa.
- Dacă este necesar, utilizați șuruburile de reglare pentru a aduce splitterul în poziție verticală cu echerul.
- Repetați pași 4 și 5 pentru a verifica poziția splitterului.
- Dacă este necesar, strângeți complet cele două șuruburi mai mari de blocare **41**.
- Reinstalați și blocați placa de secționare **16**.

Reglajul paralel (Fig. A, I, J, O)

AVERTISMENȚIE: Un ghidaj nealiniat, care nu este paralel cu discul, crește riscul de recul!

Pentru performanțe optime, discul trebuie să fie paralel cu ghidajul paralel. Acest reglaj a fost efectuat din fabrică. Pentru a regla din nou:

Alinierea ghidajului în poziția 1

- Instalați ghidajul în poziția 1 și deblocați maneta de blocare a şinelor **5**. Localizați ambele șifturi de fixare pe poziție **29** care sprijină ghidajul pe şinele față și spate.

- Slăbiți șurubul de fixare pe poziție din spate și reglați alinierea ghidajului în canelură, până când fața ghidajului este paralel cu discul. Asigurați-vă că faceți măsurătoarea de pe fața ghidajului până la partea din față și din spate a discului, pentru a asigura alinierea.
- Strângeți șurubul de fixare pe poziție și repetați procedura pe partea stângă a discului.
- Verificați reglajul indicatorului scalei de spintecare (fig. J).

Alinierea ghidajului în poziția 2

- Pentru a alinia șifturile de fixare pe poziție a ghidajului în poziția 2 **29**, asigurați-vă că șifturile pentru poziția 1 au fost aliniate; consultați secțiunea **Alinierea ghidajului în poziția 1**.
- Slăbiți șifturile poziției 2, apoi, folosind găurile cheii pentru discuri ca ghidaj de poziționare, aliniați șifturile (fig. O).
- Strângeți șifturile de fixare pe poziție (față și spate).

Reglarea scalei de spintecare (Fig. A, J)

- Deblocați maneta de blocare a şinelor **5**.
- Setați discul la un unghi de înclinare de 0° și deplasați ghidajul până când atinge discul.
- Blocați maneta de blocare a şinelor.
- Slăbiți șuruburile indicatorului scalei de spintecare **31** și setați indicatorul la zero (0). Strângeți din nou șuruburile indicatorului scalei de spintecare. Scala galbenă de spintecare (sus) indică corect doar atunci când ghidajul este montat pe partea dreaptă a discului și atunci când este în poziția 1 (pentru spintecare între zero și 62 cm), nu în poziția de spintecare la 8,25 cm. Scala albă de spintecare (jos) indică corect doar atunci când ghidajul este montat pe partea dreaptă a discului și atunci când este în poziția 2 (pentru spintecare între 20,3 cm - 82,5 cm).

Scala de spintecare indică corect numai dacă ghidajul este montat la dreapta discului.

Reglarea blocajului şinelor (Fig. A, K)

Blocajul şinelor a fost reglat din fabrică. Dacă trebuie să îl reglați din nou, procedați în felul următor:

- Blocați maneta de blocare a şinelor **5**.
- Pe partea inferioară a fierastrăului, slăbiți piulița de blocare **33**.
- Strângeți tija hexagonală **34** până când arcul de pe sistemul de blocare este comprimat, creând tensiunea dorită pe maneta de blocare a şinelor. Strângeți din nou piulița de blocare pe tija hexagonală.
- Întoarceti fierastrăul pe partea cealaltă și verificați ca ghidajul să nu se deplaceze atunci când maneta de blocare este cuplată. Dacă ghidajul este încă slăbit, strângeți și mai mult arcul.

Reglarea indicatorului și a opritorului de înclinație (fig. L)

- Ridicați discul la maxim, rotind rotația de reglare a înălțimii discului **6** în sens orar, până când se oprește.
- Deblocați maneta de blocare a înclinării **7** împingând-o în sus și la dreapta. Slăbiți șurubul opritorului pentru înclinare **36**.

3. Așezați un echer pe masă și pe disc, între dinții acestuia. Asigurați-vă că maneta de blocare a înclinației se află în poziție deblocată sau sus.
4. Utilizând maneta de blocare a înclinației, reglați unghiul de înclinație până când discul este drept pe echer.
5. Strângeți maneta de blocare a înclinației împingând-o în jos.
6. Rotiți cama opritorului de înclinare **35** până intră ferm în contact cu blocajul lagărului. Strângeți șurubul opritorului pentru înclinare **36**.
7. Verificați scara pentru unghiuri înclineate. Dacă indicatorul nu arată 0°, slăbiți șurubul indicatorului **37** și deplasați-l astfel încât să indice corect. Strângeți la loc șurubul indicatorului.
8. Repetați la 45°, dar nu reglați indicatorul.

Reglarea calibrului pentru tăieturi oblice (fig. A)

Pentru a regla calibrul pentru tăieturi oblice **10**, slăbiți butonul, setați-l la unghiul dorit și apoi strângeți-l la loc.

Pozitia corpului și a mâinilor

Pozitionarea corectă a corpului și mâinilor în timpul utilizării fierăstrăului cu masă de lucru va face ca operațiunile de tăiere să fie mai ușoare, mai precise și mai sigure.

AVERTIZARE:

- Nu pozitionați niciodată mâinile în apropierea zonei de tăiere.
- Nu pozitionați mâinile la o distanță mai mică de 150 mm față de disc.
- Nu încrucișați mâinile.
- Înțelegeți ambele picioare bine fixate pe podea și mențineți-vă echilibrul.

Înainte de utilizare

AVERTIZARE:

- Instalați discul adecvată de fierăstrău. Nu folosiți discuri foarte uzate. Viteza maximă de rotere a unei unelte nu trebuie să depășească viteza permisă de discul fierăstrăului.
- Nu încercați să tăiați piese foarte mici.
- Lăsați discul să taiе liber. Nu forțați.
- Lăsați motorul să atingă viteza maximă, înainte de a efectua tăietura.

OPERAREA

Instructiuni de utilizare

AVERTIZARE: Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță și normele în vigoare.

AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriți unealta și deconectați-o de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice reglaje sau de a demonta/installa atașamente sau accesorii.

O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

Se atrage atenția utilizatorilor din Marea Britanie asupra regulamentelor 1974 privind utilajele de prelucrat lemn, cu modificările ulterioare.

Asigurați-vă că mașina este amplasată pentru a satisface condițiile dumneavoastră ergonomice cu privire la înălțimea și stabilitatea mesei. Amplasarea unei unele trebuie aleasă pentru ca operatorul să aibă o privire de ansamblu bună și suficient spațiu liber împrejurul unelei care să-i permită manipularea piesei de lucru fără restricții.

Pentru reducerea efectelor vibrărilor puternice, asigurați-vă că temperatura ambientală nu este prea rece, că utilajul și accesorii sunt bine întreținute și că dimensiunea piesei de lucru este adecvată pentru această unealtă.



AVERTIZARE:

- Asigurați-vă că mașina este amplasată astfel încât să satisfacă condițiile dumneavoastră de ergonomie, cu privire la înălțimea și stabilitatea mesei. Amplasarea unei unele trebuie aleasă pentru ca operatorul să aibă o privire de ansamblu bună și suficient spațiu liber împrejurul unelei care să-i permită manipularea piesei de lucru fără restricții.
- Instalați discul adecvată de fierăstrău. Nu folosiți discuri de fierăstrău excesiv de uzate. Viteza maximă de rotație a unei unele nu trebuie să depășească viteza discului fierăstrăului.
- Nu încercați să tăiați piese foarte mici.
- Lăsați discul să taiе liber. Nu forțați.
- Lăsați motorul să atingă viteza maximă, înainte de a efectua tăietura.
- Asigurați-vă că toate butoanele de blocare și toate mânerele de prindere sunt strâns.
- Nu țineți niciodată mâna în zona de acțiune a discului atunci când unealta este conectată la sursa de alimentare.
- Nu utilizați niciodată fierăstrăul pentru tăieturi manuale!
- Nu tăiați cu fierăstrăul piese de prelucrat deformate, îndoite sau concave. Trebuie să existe cel puțin o parte dreaptă, nivelată pentru a sprijini ghidajul de spintecare sau ghidajul de tăiere oblică.
- Sprijiniți întotdeauna piesele de prelucrat lungi pentru a preîntămpina reculul.
- Nu îndepărtați bucățile tăiate din zona discului când acesta se află încă în mișcare.

Pornirea și oprirea (fig. M)

Comutatorul de pornire/oprire **8** al bancului de fierăstrău oferă avantaje multiple:

- Funcție de eliberare fără tensiune: în cazul în care există vreo pană de curent, comutatorul trebuie să fie reactivat în mod deliberat.
- Pentru a porni unealta, apăsați butonul verde de pornire.
- Pentru a opri unealta, apăsați butonul roșu de oprire.

Instructiuni ale caracteristicilor de blocare

Un capac peste comutator este prevăzut pentru introducerea unui lacăt pentru blocarea fierăstrăului. Este recomandat un lacăt cu un diametru maxim de 6,35 mm și o distanță minimă de 76,2 mm.

Utilizarea ghidajului paralel (Fig. N-P)

Manetă de blocare a şinelor

Maneta de blocare a şinelor **5** blochează ghidajul pe poziție, împiedicând deplasarea acestuia în timpul tăierii. Pentru a bloca maneta şinelor, apăsați-o în jos și spre partea din spate a fierastrăului. Pentru a o debloca, trageți-o în sus și spre partea din față a fierastrăului.

OBSERVAȚIE: În timpul spintecării, blocați întotdeauna maneta de blocare a şinelor.

Extensia suportului de lucru / ghidaj de tăiere de-a lungul fibrei îngust

Fierastrăul cu masă de lucru este echipat cu o extensie pentru suportul de lucru, care sprină piesele mai lungi decât masa. Pentru a utiliza ghidajul paralel de tăiere de-a lungul fibrei îngust în poziția suportului de lucru, roțiți-l din poziția de depozitare, conform ilustrației din Figura O și găsiți șifturile în seturile de fante superioare **28** pe ambele capete ale ghidajului. Această funcție permite un joc suplimentar de 51 mm pe disc. Consultați Figura P.

OBSERVAȚIE: Retrageți extensia suportului pentru lucru sau reglați poziția ghidajului de spintecare îngust ori de câte ori lucrați pe masă.

OBSERVAȚIE: Atunci când utilizați ghidajul îngust de tăiere de-a lungul fibrei, scădeți 51 mm din citirea scalei.

Buton de reglare fină

Butonul de reglare fină **4** permite reglaje mai mici în timpul fixării ghidajului. Înainte de reglare, asigurați-vă că maneta de blocare a şinelor este în poziția de sus sau deblocată.

Indicatorul scalei pentru spintecare

Indicatorul scalei pentru spintecare trebuie să fie reglată pentru funcționare optimă a ghidajului de spintecare, dacă utilizatorul comută între discurile pentru tăieturi groase și subțiri. Scala pentru spintecare indică corect citirea numai când ghidajul este instalat în poziția 1 sau 2 pe partea dreaptă a discului. Atunci când utilizați ghidajul îngust de tăiere de-a lungul fibrei (fără să fie în poziția de suport a piesei), scădeți 51 mm din citirea scalei. Consultați **Reglarea scalei de spintecare** în cadrul **Reglaje**.

TĂIERI DE BAZĂ

Operații de tăiere în secțiune

AVERTISMENȚĂ: Utilizați ansamblul apărătorii discului pentru toate aplicațiile de tăiere în secțiune.

Despicarea (Fig. A, B, Q, R)

AVERTIZARE: Margini ascuțite.

1. Setați discul la 0° .
2. Instalați ghidajul și blocați prinderea ghidajului **18** (Fig. A).
3. Ridicați discul până când se află cu aproximativ 3 mm mai sus față de partea superioară a piesei de prelucrat. Reglați înălțimea apărătorii superioare a discului după cum este necesar.

4. Reglați poziția ghidajului și blocați maneta de blocare a şinei **5**, consultați funcția **Utilizarea ghidajului paralel**.
5. Țineți piesa de prelucrat pe masă și pe ghidaj. Țineți piesa de prelucrat la distanță față de disc.
6. Țineți mâinile la distanță față de traseul discului (fig. O).
7. Porniți unealta și lăsați discul să atingă viteza maximă.
8. Introduceți încet piesa de prelucrat sub apărătoare ținând-o bine apăsată pe ghidajul de spintecare. Lăsați dinții să tăie și nu forțați piesa de prelucrat în discul fierastrăului. Viteza discului fierastrăului trebuie menținută constantă.
9. Folosiți întotdeauna un băt de împingere **21** atunci când lucrați aproape de disc (fig. R).
10. După efectuarea tăierii, opriți unealta, lăsați discul să se oprească și îndepărtați piesa de prelucrat.



AVERTIZARE:

- Nu împingeți sau nu țineți în mână partea liberă sau partea decupată a piesei de prelucrat.
- Nu tăiați piese de prelucrat extrem de mici.
- Utilizați întotdeauna un element de împingere atunci când efectuați tăiera de-a lungul fibrei la piese mici de prelucrat.

Tăieturi înclinate (fig. A)

1. Pentru a regla unghiul de înclinare necesar, roțiți maneta **7** împingând-o în sus și la dreapta.
2. Pentru a seta la unghiul dorit, roțiți maneta împingând-o în jos și la stânga, pentru a o fixa pe poziție.
3. Procedați ca în cazul spintecării.

Tăierea transversală și tăierea transversală înclinată (Fig. Q)

1. Demontați ghidajul de spintecare și instalați calibrul pentru tăieturi oblice în fanta dorită.
2. Blocați calibrul pentru tăieturi oblice la 0° .
3. Procedați ca în cazul spintecării.

Tăieturile oblice (fig. A)

1. Setați ghidajul pentru tăieturi oblice **10** la unghiul dorit.

OBSERVAȚIE: Țineți întotdeauna strâns piesa de prelucrat pe fața calibrului pentru tăieturi oblice.

2. Procedați ca în cazul spintecării.

Tăierea oblică compusă

Această tăietură este o combinație de tăietură oblică și tăietură în unghi. Setați înclinarea la unghiul necesar și procedați ca în cazul tăieturilor transversale oblice.

Suportul pentru piesele lungi

- Sprijiniți întotdeauna piesele de lucru lungi.
- Sprijiniți piesele de lucru lungi folosind orice dispozitive convenabile cum ar fi capre de tăiat sau dispozitive similare pentru a preveni căderea capetelor.

Tăiere fără pătrundere (canelare și fătuire)

AVERTIZARE: Îndepărtați ansamblul de protecție a discului **11** și instalați cuțitul de tăiere fără pătrundere **52** pentru operațiile de tăiere fără pătrundere. Folosiți plăci de ghidaj pentru toate operațiile de tăiere fără pătrundere la care nu se poate utiliza ansamblul de protecție a discului, ansamblul e prevenire a reculului și cuțitul de spintecare.

Instrucțiunile din secțiunile **Tăierea de-a lungul fibrei**, **Tăierea transversală**, **Tăierea transversală înclinată** și **Tăierea oblică compusă** se referă la tăieturile pentru grosimea completă a materialului. Ferăstrăul poate efectua, de asemenea, tăieturi care nu formează caneluri sau fătuiri în material.

Tăiere fără pătrundere de-a lungul fibrei (Fig. D, U)

AVERTISMENȚ: Un ghidaj de tăiere ar trebui să fie **INTOTDEAUNA** utilizat pentru operațiunile de tăiere de-a lungul fibrei pentru a preveni pierderea controlului și vătămarea corporală. **NU EFECTUAȚI NICIODATĂ** o operațiune de tăiere de-a lungul fibrei cu mâna liberă. **INTOTDEAUNA** blocăți ghidajul pe șină.

AVERTISMENȚ: La tăierea înclinată de-a lungul fibrei și când este posibil, așezați ghidajul pe marginea discului astfel încât discul să fie înclinaț față de gard și de mâini.

AVERTISMENȚ: Jineți mâinile la distanță de disc. La tăierea fără pătrundere, discul nu este întotdeauna vizibil în timpul tăierii, așa că este necesară o atenție sporită pentru a vă asigura că mâinile sunt la distanță față de disc.

AVERTISMENȚ: Utilizați un element de impingere pentru a avansa piesa dacă există 51–152 mm între ghidaj și disc. Utilizați ghidajul îngust de tăiere de-a lungul fibrei și un blocaj de impingere pentru a avansa piesa dacă există 51 mm sau mai puțin între ghidaj și disc.

1. Îndepărtați ansamblul de protecție a discului **11** și instalați cuțitul de tăiere fără pătrundere **52** (Fig. D). Consultați: **Montarea ansamblului protecției discului/cuțitul de despicare**.
2. Blocăți ghidajul apăsând maneta de blocare a șinei în jos. Îndepărtați calibrul de înclinare.
3. Ridicați discul la adâncimea de tăiere dorită.
4. Jineți piesa de prelucrat pe masă și pe ghidaj. Jineți piesa la aprox. 25,4 mm față de disc.

AVERTISMENȚ: Piesa trebuie să aibă o latură dreaptă împotriva ghidajului și nu trebuie să fie răscută sau îndoitoză. Jineți mâinile la distanță față de disc și față de traseul discului. Consultați poziția corectă a mâinii în Figura U.

5. Porniți fierăstrăul și lăsați discul să atingă viteza maximă. Ambele mâini pot fi utilizate pentru a începe tăiera. Când trebuie să fie tăiat aproximativ 305 mm, utilizați doar o mână, cu degetul mare împingând materialul, degetul arătător și al doilea deget ținând materialul în jos, iar celelalte degete peste ghidaj. Păstrați întotdeauna degetul mare alături de primele două degete și lângă ghidaj.

6. Înțind piesa de prelucrat pe masă și ghidaj, introduceți încet piesa de prelucrat în spate, prin discul de fierăstrău. Continuați să împingeți piesa până când aceasta nu se îndepărtează de ansamblul de protecție a discului și cade în spatele mesei. Nu suprasolicitați motorul.

7. Nu încercați niciodată să trageți piesa de prelucrat în timp ce discul de rotește. Decuplați comutatorul, lăsați discul să se opreasca și glisați piesa de prelucrat în afară.
8. Când tăiați o piesă lungă de material sau o placă, folosiți întotdeauna un suport pentru piesă. O capră, role sau un ansamblu de sprinjini oferă un suport adecvat pentru acest scop. Suportul piesei trebuie să fie la aceeași înălțime sau ușor mai mic decât masa de fierăstrău.

Tăiere fără pătrundere de-a lungul fibrei a pieselor mici (Fig. A)

Nu este sigur să tăiați bucăți mici. Nu este sigur să jineți mâinile aproape de disc. În schimb, tăiați o piesă mai mare pentru a obține piesa dorită. Atunci când o lătime mică va fi tăiată și mâna nu poate fi ținută în siguranță între disc și ghidaj, utilizați una sau mai multe bare de impingere. Un element de impingere **21** este inclus împreună cu acest fierăstrău, atașat la ghidaj. Utilizați elementul de impingere pentru a ține piesa de prelucrat pe masă și ghidaj și împingeți piesa complet peste disc.

Tăiere înclinată fără pătrundere de-a lungul fibrei (Fig. V)

Această operație este aceeași ca și tăierea fără pătrundere de-a lungul fibrei, cu excepția faptului că unghiul de înclinare este setat la un unghi diferit de zero grade. Pentru poziția corectă a mâinii, consultați Figura V.

AVERTISMENȚ: Înainte de a conecta la alimentarea electrică sau înainte de a opera fierăstrăul, inspectați întotdeauna cuțitul de despicare pentru a vă asigura de alinierarea corespunzătoare a acestuia și distanța de la discul fierăstrăului. Verificați alinierarea după fiecare modificare a unghiului de înclinare.

Tăierea transversală fără pătrundere (Fig. W)

AVERTISMENȚ: **NU UTILIZAȚI NICIODATĂ** ghidajul în combinație cu un calibru pentru tăierea înclinată.

AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de rănire, **NU UTILIZAȚI NICIODATĂ** ghidajul lateral drept ghidaj pentru lungime sau opitor pentru lungime în cazul tăierii transversale.

AVERTIZARE: Atunci când se utilizează un bloc drept calibrul de tăiere oblică, blocul trebuie să aibă o grosime de cel puțin 19 mm și este foarte important ca partea din spate a blocului să fie poziționată astfel încât piesa să fie la distanță față de bloc, înainte de pătrunderea discului, pentru a preveni contactul cu discul, ceea ce poate duce la aruncarea piesei poate duce și eventuala rănire.

1. Demontați ghidajul de spintecare și plasați calibrul pentru tăieturi oblice în fanta dorită.
2. Reglați discul la adâncimea de tăiere dorită.
3. Jineți cu fermitate piesa pe calibrul pentru tăierea oblică **10** cu traiectoria discului în conformitate cu locația dorită de tăiere. Păstrați piesa la aproximativ un centimetru în față

- discului. **ȚINEȚI MÂINILE LA DISTANȚĂ FAȚĂ DE TRASEUL DISCULUI** (Fig. W).
- Porniți motorul fierăstrăului și lăsați discul să atingă turația maximă.
 - În timp ce folosiți ambele mâini pentru a ține piesa pe fața calibrului pentru tăieri oblice și a țineți piesa pe masă, împingeți ușor piesa prin disc.
 - Nu încercați niciodată să trageți piesa înapoi în timp ce discul de rotește. Decuplați comutatorul, lăsați discul să se operează, oprească și glisați cu grijă piesa de prelucrat înapoi din afară.

Tăiere transversală înclinată fără pătrundere

Această operație este aceeași ca și tăierea transversală, cu excepția faptului că unghiuul de înclinare este setat la un unghi diferit de 0°.

AVERTISMENT: Înainte de a conecta la alimentarea electrică sau înainte de a opera fierăstrăul, inspectați întotdeauna cuțitul de despicare pentru a vă asigura de alinieră corespunzătoare a acestuia și distanța de la discul fierăstrăului. Verificați alinieră după fiecare modificare a unghiuului de înclinare.

Tăierea oblică fără pătrundere (Fig. W)

Această operație este aceeași ca și tăierea transversală, cu excepția faptului că calibrul pentru tăieturi oblice este setat la un unghi diferit de 0°. Țineți piesa de prelucrat FERM în fața calibrului pentru tăieri oblice **10** și introduceți piesa lent în disc (pentru a împiedica deplasarea piesei).

Operația de tăiere oblică fără pătrundere

Pentru a seta calibrul de tăiere oblică:

- Slăbiți butonul de blocare a calibrului pentru tăieturi oblice **46**.
- Deplasați calibrul pentru tăieturi oblice la unghiu dorit.
- Strângăți butonul de blocare a calibrului pentru tăieturi oblice.

Tăierea oblică compusă fără pătrundere

Aceasta este o combinație de tăiere transversală fără pătrundere și transversală oblică fără pătrundere. Respectați instrucțiunile pentru tăierea transversală fără pătrundere și pentru transversală oblică fără pătrundere.



Extragerea prafului (Fig. A, AA)

Unealta este prevăzută cu un port de extragere a prafului **14** în partea din spate, adevarat pentru utilizarea împreună cu echipamente de extragere a prafului, cu duze de 57/65 mm. Împreună cu unealta, se furnizează un port de reducție, ce poate fi utilizat cu duze de extragere a prafului cu un diametru de 34-40 mm.

Împreună cu mașina, se furnizează un reductor ce poate fi utilizat cu sistemul DEWALT AirLock (DWV9000-XJ).

Ansamblul apărătorii de disc prezintă, de asemenea, un port de extragere a prafului pentru duze de 35mm și sau un atașament direct la DEWALT AirLock (DWV9000-XJ).

Praful provenit din materiale precum tratamentele de acoperire cu conținut de plumb și unele tipuri de lemn poate fi dăunător sănătății. Înhalarea prafului poate provoca reacții alergice și / sau poate duce la infecții respiratorii ale utilizatorului sau ale persoanelor din jur.

Anumite tipuri de praf, cum ar fi lemnul de stejar sau fag, sunt considerate a fi cancerogene, în special dacă sunt tratate cu aditivi de lemn.

Respectați reglementările relevante din țara dumneavoastră pentru materialele care urmează să fie prelucrate.

Aspiratorul trebuie să fie adecvat pentru materialul care este prelucrat.

La aspirarea prafului uscat, care este deosebit de dăunător sănătății sau este cancerigen, folosiți un aspirator de clasa M.

Ansamblul apărătorii de disc prezintă, de asemenea, un port de extragere a prafului pentru duze de 35 mm (aspirator din clasa M).

- Conectați în timpul tuturor operațiilor un dispozitiv de extracție a prafului, conceput în conformitate cu regulamentele relevante referitoare la emisiile de praf.
- Asigurați-vă că furtunul de extragere a prafului folosit este adecvat pentru aplicație și pentru materialul ce va fi tăiat. Asigurați-o îngrijire corespunzătoare a furtunurilor.
- Țineți cont de faptul că materialele sintetice, cum ar fi plăcile aglomerate sau MDF produc mai multe particule de praf în timpul tăierii decât cherestea naturală.

Depozitarea (Fig. B, X-Z)

Depozitați mașina într-o modalitate sigură atunci când nu se utilizează. Locația de depozitare trebuie să fie uscată și încuiată. Acest lucru previne deteriorarea mașinii și utilizarea acesteia de către persoane neinstruite.

- Ataşați bățul de împingere **21** pe ghidaj.
- Demontați ansamblul apărătorii discului. Consultați secțiunea **Pentru a demonta ansamblul apărătorii discului**. Glisați ansamblul de protecție a discului **11** în suport așa cum este indicat, apoi rotiți butonul de blocare 1/4 pentru a bloca în poziție. Consultați Figura X.
- Glisați cheile pentru discuri **20** în buzunar până când butonul galben se aliniază cu orificiul, pentru fixarea pe poziție; consultați figura B.
- Introduceți bara de ghidare de tăiere oblică în fantă, până ce ieșe afară.
- Înfășurați cablul în această locație **43**. Consultați Figura Z.
- Pentru a depozita ghidajul, fixați suportul de lucru în poziția de depozitare. Demontați ghidajul de pe sine. Reataşați ghidajul invers pe partea stângă a fierăstrăului, consultați Figura Y. NU utilizați sloturile localizate pe suruburile ghidajului din partea stângă. Aceste suruburi se vor alinia cu buzunarul spațiului liber de pe ghidaj, conform ilustrației. Închideți elementele de blocare ale ghidajului paralel **18** pentru a-l fixa.
- Cuțitul de tăiere de-a lungul fibrei fără pătrundere **52** poate fi instalat în fierăstrău (poziție de lucru) sau poate fi depozitat împreună cu ansamblul de protecție a discului. Consultați Figura B.

Transportarea (fig. A, B)

Înainte de transport trebuie efectuate următoarele:

- Înfășurați cablul
- Rotiți roata de reglare a înălțimii discului **6** în sens invers acelor de ceasornic până când dinții discului sunt poziționați sub masa de fierastrău. Blocați maneta de blocare a echerului **7**.
- Glișați șinele de ghidaj complet în interior și fixați-le cu ajutorul manetei de blocare a șinei **5**.
- Transportați întotdeauna mașina folosind mânerele speciale **50**; consultați figurile A și B.

AVERTIZARE: Transportați întotdeauna unealta cu apărătoarea superioară a discului montată.

ÎNTREȚINEREA

Unealta dvs. DEWALT a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere.

Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a unelei și de curățarea periodică.

AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriți unealta și deconectați-o de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice reglaje sau de a demonta/instala atașamente sau accesorii.

O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.



Lubrificarea (Fig. T)

Motorul și lagările nu necesită lubrificare suplimentară. Dacă ridicarea și coborârea discului devin dificile, curățați și ungeti suruburile de reglare a înălțimii:

1. Deconectați fierastrăul de la sursa de alimentare.
2. Întoarceți fierastrăul pe o parte.
3. Curățați și lubrificați fileturile surubului de reglare a înălțimii **42** de pe partea inferioară a fierastrăului, conform ilustrației din figura T. Folosiți vaselină de uz general.



Curățarea (Fig. A, S)

AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de vătămării grave, opriți unealta și deconectați-o de la sursa de alimentare înainte de a o curăța. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

AVERTIZARE: Suflați murdăria și praful din carcasa principală cu aer uscat de îndată ce se strâng murdărie în interiorul și în jurul orificiilor de aerisire. Purtați echipament de protecție aprobat pentru ochi și o mască aprobată de praf atunci când efectuați procedura următoare.

AVERTIZARE: Nu utilizați niciodată solventi sau alte produse chimice puternice pentru curățarea componentelor nemetalice ale unelei. Aceste produse chimice pot deprecia materialele utilizate în aceste componente. Folosiți o cărpă umedă doar cu apă și cu săpun delicat. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă; nu scufundați niciodată vreo parte a unelei în lichid.



AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul vătămării, curățați regulat masa fierastrăului.



AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul vătămării, curățați regulat sistemul de colectare a prafului.

Ansamblul apărătorii discului **11** și placă de secționare trebuie să fie amplasate pe poziție înainte de utilizarea fierastrăului.

Înainte de utilizare, inspectați cu atenție apărătoarele superioare și inferioare ale discului, precum și tubul de extragere a prafului pentru a vă asigura că vor funcționa corespunzător. Asigurați-vă că așchile, praful sau particulele piesei de lucru nu pot conduce la blocarea uneia dintre funcții.

În cazul în care există fragmente din piesa de lucru blocate între disc și apărători, deconectați unealta de la sursa de alimentare și urmați instrucțiunile oferite la secțiunea **Montarea discului fierastrăului**. Îndepărtați fragmentele blocate și asamblați la loc discul fierastrăului.

Mențineți fantele de ventilație libere și curățați carcasa în mod regulat cu o cărpă moale.

Curățați periodic sistemul de colectare a prafului:

1. Deconectați fierastrăul.
2. Întoarceți fierastrăul pe o parte, astfel încât partea de jos și partea deschisă a unelei să fie accesibile.
3. Deschideți ușa de acces **44**, ilustrată în figura S, slăbind cele două șuruburi și apoi apăsând clemele laterale **45**. Curățați praful în exces și fixați la loc ușa, apăsând complet clemele laterale pe poziție și strângând apoi șuruburile de blocare.

Accesorii opționale



AVERTIZARE: Deoarece accesorile, altele decât cele oferite de DEWALT, nu au fost testate cu acest produs, utilizarea acestora cu unealta dvs. poate fi riscantă.

Pentru a reduce riscul de vătămare, se recomandă numai utilizarea de accesorii DEWALT cu acest produs.

Consultați reprezentantul pentru informații suplimentare despre accesorii corespunzătoare.

Înlocuiți apărătoarea discului dacă este uzată. Contactați centru de service local DEWALT pentru detalii despre înlocuirea apărătorii discului.

DISCURILE DE FIERASTRĂU: UTILIZAȚI ÎNTODEAUNA discuri de fierastrău de 250 mm cu nivel redus de zgromot, cu orificii pentru arbore de 30 mm. Viteza nominală a discului trebuie să fie de cel puțin 5.000 rpm. Nu utilizați niciodată un disc cu diametrul mai mic. Acesta nu va putea fi protejat corespunzător.

DESCRIEREA DISCURILOR

UTILIZARE	DIAMETRU	DINȚI
Discuri de fierastrău pentru aplicării în construcții (spintecare rapidă)		
Scop general	250 mm	24
Tăieri transversale fine	250 mm	40
Discurile de fierastrău pentru prelucrarea lemnului (asigură tăieri fine și curate)		
Tăieri transversale fine	250 mm	60

Consultați reprezentantul pentru informații suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.

- Suport pentru fierastrău de masă cu roți DWE74911
- Suport cu picior foarfece DWE74912

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Produsele și acumulatorii marcați cu acest simbol nu trebuie să fie aruncate împreună cu gunoiul menajer.

Produsele și bateriile conțin materiale care pot fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de materii prime. Vă rugăm să reciclați produsele electrice și bateriile în conformitate cu prevederile locale. Mai multe informații sunt disponibile la www.2helpU.com.



Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center
Strada Turturăelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti
Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

Garanție legală de conformitate¹ pentru produsele Stanley Black & Decker

Produs:

COD:

Serie mașină: /

Serie acumulatori: /

Serie stație încărcare:

Distribuitorul (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:
.....
.....

Cumpărător:

Produs cumpărat cu factură/bon nr.:

Data:

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesorile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate „Documentul”.

Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate (Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie) este considerată împuternicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat. Conform prevederilor legale², consumatorii (consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituuite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității

sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale), într-un termen de **doi ani** de la livrarea produsului (termen de garanție legală), vor avea dreptul:

- să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformității sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare, cu excepția situației când această măsură este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau disproportională (dacă impune costuri nerezonabile vânzătorului);
- să ceară reducere corespunzătoare a prețului sau rezoluțunea contractului în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezoluțunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră;
- să aleagă între înlocuirea produsului sau rezoluțunea contractului în cazul în care produsele de folosință îndelungată (produs complex, constituit din piese și subansambluri, proiectat și construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare și asupra căruia se pot efectua reparații sau activități de întreținere) defecte în termenul de garanție legală nu pot fi reparate sau durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală depășește 10% din durata acestui termen.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de doi ani, termenul de doi ani, menționat mai sus se reduce la această durată.

¹ Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, inclusiv restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declaratiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

² Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanților asociate acestora, Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de şase luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piese de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparări.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb executate defecte. Pentru lucrările de reparare executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii colectoare, lanțuri, cuțite, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanț, bujii, ulei, filtre aer și benzină) care intră în componența produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

Adăugați ulei la generatoarele **Black & Decker**. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresoarelor. Este interzis a se utiliza generatoarele pentru invertoare sau apareate de sudură.

Produsele din gamele **Black & Decker** și **Stanley FatMax** sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestării de servicii sau lucrări către terți.

Situatiile in care nu vom repara produsele in baza garantiei legale de conformitate

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însotesc produsul (aplicabil, după caz).
2. Defectele care au apărut ca urmare a utilizării unor accesori ori consumabile care nu sunt originale Stanley Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.
3. Produsul prezintă defecțiuni cauzate de necunoaștere, omitere, neglijență ori accident.

În cazul în care constatați deteriorări (lovituri/defecți) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânzătorului.

Utilizatorii MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3/>, respectiv, <http://www.stanleyworks.ro/mystanley>) pot extinde gratuit garanția sculelor până la trei ani. Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă. Unele produse sunt excluse, pentru acestea se aplică Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley.

Garanția acordată persoanelor juridice

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situatiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	

Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.

Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:

Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		

Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	

Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.

Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48,020112	reparatii@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	B-dul. Vasile Milea nr. 2F 061344	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moinesti nr. 34, 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelite.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669